

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer **WAUZZZFY5P2087713**

Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Sommerreifen am Fahrzeug angebracht.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Kotflügel vorne rechts
- Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Schadengutachten	gesehen
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I	gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Grube
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Q5 50 3.0 TDI quattro S line (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	25.09.2023
FIN	WAUZZZFY5P2087713	Laufleistung	128.188 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	6	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Blau / Navarrablau Metallic
Hubraum	2.967 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit Kontrastnaht und Biese / Atlasbeige-atlas-beige-granitgrau
Leistung	210 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	09/2026
KBA-Nummer	0588 / BXH		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	255/45 R 20 101 W	Pirelli SCORPION Verde	S / S	3 mm	4722
Vorne rechts	255/45 R 20 101 W	Pirelli SCORPION Verde	S / S	3 mm	4722
Hinten links	255/45 R 20 101 W	Pirelli SCORPION Verde	S / S	3 mm	4722
Hinten rechts	255/45 R 20 101 W	Pirelli SCORPION Verde	S / S	3 mm	4722
Tirefit	Haltbar bis: 12/2027				

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	235/55 R 19 101 H	Continental Wintercontact	W / O	5 mm	0823
Vorne rechts	235/55 R 19 101 H	Continental Wintercontact	W / O	5 mm	0823
Hinten links	235/55 R 19 101 H	Continental Wintercontact	W / O	5 mm	0823
Hinten rechts	235/55 R 19 101 H	Continental Wintercontact	W / O	5 mm	0823

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original S=Schadhaft

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe	Kosten zur Reifenerneuerung in EUR brutto	netto
Vorne links	S / S	3 mm	- 178	- 149,58
Vorne rechts	S / S	3 mm	- 178	- 149,58
Hinten links	S / S	3 mm	- 178	- 149,58
Hinten rechts	S / S	3 mm	- 178	- 149,58

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original S=Schadhaft

Zwischensumme	**- 712**	**- 598,32**

Zustand / Erhaltung

Nächste Wartung:	am 08/2027
Bis Wartung verbleiben:	18.000 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung

Serienausstattung

1. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
2. Allradkupplung
3. Anti-Blockier-System (ABS)
4. Antriebsart: Allradantrieb
5. Audi Drive Select
6. Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
7. Dachhimmel Stoff
8. Dachkantenspoiler S-line
9. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
10. Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
11. Frontscheibe Akustikglas
12. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
13. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
14. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
15. Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
16. Getränkehalter
17. Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
18. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
19. Karosserie: 4-türig
20. Kopf-Airbag-System (Sideguard)
21. Kraftstofftank: 65 Ltr.
22. Ladekantenschutz (Edelstahl)
23. Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
24. Luftzusatzheizung elektrisch
25. Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
26. Mild-Hybrid-Technologie
27. Modellpflege
28. Nichtraucher-Paket
29. Parkbremse elektro-mechanisch
30. Radioempfang digital (DAB)
31. Radstand 2819 mm
32. Reifen-Reparaturkit
33. Reifenkontroll-Anzeige
34. Rußpartikelfilter
35. SCR-System (AdBlue-Technologie)
36. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
37. Seitenairbag vorn
38. Servolenkung elektro-mechanisch
39. Start/Stop-Anlage
40. Stoßfänger Sport-Design (S-line)
41. Tagfahrlicht LED
42. Universal-Schnittstelle Bluetooth
43. Wegfahrsperre (elektronisch)
44. Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

1. Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
2. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
3. Assistenz-Paket Stadt
4. Audi Smartphone Interface
5. Audi connect (Internetbasierende Dienste)
6. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
7. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
8. Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
9. Außenspiegel schwarz
10. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
11. Business-Paket
12. Dachreling schwarz
13. Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
14. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
15. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
16. Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
17. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Ass…
18. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
19. Fahrwerk (adaptive air suspension)
20. Fußmatten Velours
21. Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
22. Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
23. Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
24. Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
25. Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
26. Innenspiegel mit Abblendautomatik
27. Interieur-Paket Design Selection
28. Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
29. Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
30. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
31. Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
32. LM-Felgen 7x19 (5-Speichen-Dynamik-Design, für Winterbereifung)
33. LM-Felgen 8x20 (10-Speichen, Y-Design, Audi Sport)
34. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
35. Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
36. Matrix-LED-Scheinwerfer
37. Metallic-Lackierung


38. Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
39. Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
40. Multifunktionskamera
41. Neuwagen-Reifengarantie
42. Optik-Paket schwarz plus
43. Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
44. Rückfahrkamera
45. Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
46. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
47. Sitzbelüftung vorn
48. Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination, mit Kontrastnaht
49. Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination, mit Kontrastnaht und Biese
50. Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
51. Sitzheizung vorn
52. Sonnenschutzrollo an Türscheiben …
53. Sound-System DSP / Audi Sound-System
54. Sportsitze vorn
55. Start-Stop-Knopf

Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von: EUR

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand



	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 1, 2)				
2. Frontscheibe mehrere Steinschläge mit Rissb, erneuern (Bild 3, 4)				
3. Fahrzeug - Frontbereich viele Steinschläge, Gebrauchsspur				
4. Fahrzeug - vorne links Anfahrschaden Schadenhöhe lt. Gutachten , instandsetzen (Bild 5, 6)				
5. Felge vorne links zerkratzt, Gebrauchsspur				
6. Stoßfänger hinten - Nebelschlussleuchte zerkratzt, erneuern (Bild 9, 10)				
7. Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)				
8. Felge vorne rechts verschrammt, optische Wertminderung (Bild 11, 12)				
Zwischensumme				

Innenraum

1. Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur				
Zwischensumme				

Technischer Zustand

1. HU/AU fällig, erneuern				
Zwischensumme				

Fehlteile

	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern				
Zwischensumme				


REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto	*netto*	*brutto*	*netto*
Optischer Zustand				
Technischer Zustand				
Fehlteile				
Reifen				
Gesamtkosten				

Merkantile Wertminderung (steuerneutral)



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



FIN



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Außen, Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 2:
Außen, Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 3:
Außen, Frontscheibe, mehrere Steinschläge mit Rissb, erneuern




Bild 4:
Außen, Frontscheibe, mehrere Steinschläge mit Rissb, erneuern




Bild 5:
Außen, Fahrzeug - vorne links Anfahrschaden , Schadenhöhe lt. Gutachten , instandsetzen



Bild 6:
Außen, Fahrzeug - vorne links Anfahrschaden , Schadenhöhe lt. Gutachten , instandsetzen



Bild 7:
Außen, Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8:
Außen, Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9:
Außen, Stoßfänger hinten - Nebelschlussleuchte , zerkratzt, erneuern



Bild 10:
Außen, Stoßfänger hinten - Nebelschlussleuchte , zerkratzt, erneuern



Bild 11:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 12:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 13:
schadhafter Reifen vorne links



Bild 14:
schadhafter Reifen vorne rechts


Sonstige Bilder



1
AHK schwenkbar



2
Zusätzlicher Radsatz Winter



3
Servicebedarf

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.