CarOnSale

# BMW 530 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2008 | 331.548km | LEISTUNG<br>235 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>530 d [DE - Kb5 530 d DPF EU4, 2007 - 2011] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WBAPX71020C101053 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>331.548km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>235 PS (173 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>2.993 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 06/2008 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>205g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 220 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 225 µm ⚠ |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 125 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Kofferraum Funktioniert nicht richtig**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 173 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER

## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- CD-Wechsler
- Dachreling
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Panoramadach (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Xenon-Scheinwerfer
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Außenausstattung: Chrom Line
- Chrome-Line Exterieur
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Innenausstattung: Edelholz
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Advantage-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Anthrazit
- Getränkehalter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Servolenkung Aktiv
- Standheizung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAPX71020C101053
2300 kg
4360 kg
1050 kg
1300 kg
TITANSILBER METALLIC
Titansilber

CarOnSale


CarOnSale


Bordcomputer
Ankunft
zum Ziel
Geschw.
Verbrauch
12.10.2026
















27.06.2008 0005 AI300316
M1 AC
WBAPX71020C101053 9
BMW
560L
PX71
AB
5er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
F2.2 Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Diesel
0002 0462 2993
S.1: WW: 4*F.1/F.2: 2360 B:ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 143
0 'B.ANHÄNGEBETRIEB*WW:AHK LT.EGTG*O.1:2100 BIS 8% STEI
G.: NUR IN VERBIND.M.BOOTS-,SEGELFLUGZEUG-,PFERDE-U.PK
W:TRANSPORTANH.*SOMMER- UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GU
B- ODER SCHMIEDE-I.M RAD*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.
06.2008*STUFE PM5,AB 27.06.2008*
2 1 173/4000 243
4843-4843 1846-1846
1491-1491 1775-1775
90
180 2300 2306
1050 1300
1050 1300
79 3000 73
2000 750 SU
245/45 R17 95W
245/45 R17 95W
Grau 7
e1*2001/116*0230*12
11.04.2008 K HS382989
ausgestellt am 30.09.2026



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)