


Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 5 Touring 540 d xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW080CW06877**	Laufleistung abgelesen:	**25632 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**23.09.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**27.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 223 kW (303 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**PHYTONICBLAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Stahl mit Radkappe**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/45/R19/102Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/45/R19/102Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/45/R19/102Y 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/45/R19/102Y 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 6.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 6.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 6.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 6.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Dark Graphite Matt
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl.
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)
- Warndreieck

TeleServices • Sportsitze vorn • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	

Sonderausstattung

• Comfort-Paket • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon • Travel-Paket	• Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • LM-Felgen 8,5x19 (Aerodynamik 934, Bicolor, Grau) • Metallic-Lackierung Phytonic Blau • Sport-Fahrwerk (M-Technic)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Frontspoiler	Abschürfung
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
7.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
8.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
9.	Felge (Stahl) vorne links	Abschürfung
10.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



3. Frontspoiler

Abschürfung



3. Frontspoiler

Abschürfung



3. Frontspoiler

Abschürfung



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




5. Motorhaube

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



9. Felge (Stahl) vorne links

Abschürfung



9. Felge (Stahl) vorne links

Abschürfung



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren




10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren