**Besichtigungsort**

Besichtigungsdatum:
**Protokollnummer:**
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

# WF02XXERK2NA37817

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Halter** | | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Kennzeichen** | | **Laufleistung (abgelesen)** | 42.423 km |
| **Hersteller** | Ford | **Restlauf bis Service** | 19 % |
| **Typ/Modell** | Puma | **HU (Bericht lag nicht vor)** | 04/2027 |
| **Vehicle Identification number** | WF02XXERK2NA37817 | **Leistung** | 114 kW |
| **Hubraum** | 999 ccm | **Zylinder** | 3 |
| **Erstzulassung** | 22.02.2023 | **Polster/Farbe** | Stoff/Leder Kombination / Schwarz |
| **Letzte Wartung** | | **Lackierung** | Schwarz |
| **Kraftstoffart** | Hybr.Benzin/E | **Getriebe** | Automatik |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stossfänger hinten | Stossfänger hinten (Beschädigung sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren | |
| 2 | Tür hinten rechts | Tür (Schleifspuren unter dem Lack sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren | |
| 3 | Seitenwand rechts | Seitenwand (Schleifspuren unter dem Lack sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren | |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | | |

### Fehlteile

| Fehlteil | Kosten (netto) |
|---|---|
| Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel | |
| Unterlagen - HU Bescheinigung | |

### Vorschäden

| Nr. | Vorschaden | Schadenshöhe (netto) | Wertminderung |
|---|---|---|---|
| 1 | Heck, Seite rechts, nicht fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden | | |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| 1 | Seitenwand rechts | |
| 2 | Stoßfänger hinten | |

**Besichtigungsort**

Besichtigungsdatum:
**Protokollnummer:**
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| 3 | Tür hinten rechts | |

## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/55 R17 94V | Goodyear | Ganzjahresreifen | 5mm - 4mm | i.O. | i.O. |
| 2 | 215/55 R17 94V | Goodyear | Ganzjahresreifen | 6mm - 6mm | i.O. | i.O. |

## Ersatz

| Typ | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirefit | | | | | 12/2026 |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

Ausstattung: Klimaanlage, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD-Slot

## Bemerkungen

Klima und Navigation und Elektronische Systeme i.O

Automatikgetriebe bedingt prüfbar Folgekosten möglich.

Tankinhalt liegt bei 100%

**Besichtigungsort**

Besichtigungsdatum:
**Protokollnummer:**
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller** | Ford | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Typ/Modell** | Puma | **Laufleistung (abgelesen)** | 42.423 km |
| **Vehicle Identification number** | WF02XXERK2NA37817 | **Erstzulassung** | 22.02.2023 |

## Schadenzusammenfassung

| Schadenklasse | Rep.Kosten |
|---|---|
| Beschädigungen | |
| Gebrauchsspuren | |
| Fehlteile | |
| Gesamtsumme (ohne Mwst.) | |
| **Mwst. (19%)** | |
| **Gesamtsumme (inkl. Mwst.)** | |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|---|---|---|
| 1 | Dach | 105 µm |
| 2 | Dachholm links | 103 µm |
| 3 | Dachholm rechts | 117 µm |
| 4 | Heckklappe/-tür | 105 µm |
| 5 | Kotflügel links | 120 µm |
| 6 | Kotflügel rechts | 121 µm |
| 7 | Motorhaube | 105 µm |
| 8 | Schweller links | 62 µm |
| 9 | Schweller rechts | 60 µm |
| 10 | Seitenwand links | 109 µm |
| 11 | Seitenwand rechts | 218 µm |
| 12 | Tür hinten links | 106 µm |
| 13 | Tür hinten rechts | 150 µm |
| 14 | Tür vorne links | 115 µm |
| 15 | Tür vorne rechts | 106 µm |

**Angaben zum Auftrag:**
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

**Fahrzeug-Identifizierung:**
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Allgemeinzustand:**
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**Besichtigungsort**

Besichtigungsdatum:
**Protokollnummer:**
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

Unterschrift Sachverständiger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos




**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten





**Abbildung 4:** Innenraum vorne





**Abbildung 5:** Innenraum vorne





**Abbildung 6:** Kombiinstrument




**Abbildung 7:** Kombiinstrument





**Abbildung 8:** Dokumente




**Abbildung 9:** Dokumente





**Abbildung 10:** Dokumente





**Abbildung 11:** Dokumente




**Abbildung 12:** Sonstiges




**Abbildung 13:** Sonstiges





**Abbildung 14:** Sonstiges




**Abbildung 15:** Sonstiges




**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges



**Abbildung 22:** Sonstiges



**Abbildung 23:** Sonstiges



**Abbildung 24:** Sonstiges

**Besichtigungsort**

Besichtigungsdatum:
**Protokollnummer:**
Erstellt durch:
Besichtigt durch:

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Beschädigung sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Beschädigung sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Beschädigung sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt -




**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür (Schleifspuren unter dem Lack sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt -




**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür (Schleifspuren unter dem Lack sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren unter dem Lack sichtbar) - nicht fachgerecht



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren unter dem Lack sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren unter dem Lack sichtbar) - nicht fachgerecht

## Nachlackierungfotos




**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts




**Nachlackierung 3:** Tür hinten rechts