CarOnSale

Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2019	332.767km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/314/316 CDI RWD L2 [DE - HKb4 316 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN WDB9077331P119158	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 332.767km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 329.584km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	475 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Abschleppöse hinten
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bodengruppe Kombi Ausführung
- Dachverkleidung
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Kunststoffboden im Lade-/Fahrgastraum
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- Radstand 3665 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- Verglasung rundum
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hold-Funktion
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Metallic-Lackierung
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, schmal
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum Luxus
- Wagenheber
- Zuheizer
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2001/116*0354
WDB9077331P119158
3500 kg
5500 kg

CarOnSale


CarOnSale




RES
SET+
CNCL
SET-
LIM


VOL


AUTO





25°











26.06.19	1313	CDF29980X	2 01 120 /3800 160
M1	AF		5932 2020
WDB9077331P119158	1		2644 2356-2585
Mercedes-Benz			- 100 -
906 AC 35			178 3500 3500
KZMD1350GXX			1740 2250 -
QF1AAVA9B0XX			1740 2250 -
-			82 2850 68
Sprinter			2000 750 9 -
Daimler (D)			235/65R16C 115/113R
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/65R16C 115/113R
Mehrzweckfahrzeug			-
595/2009*2017/2400D			9/-
EURO VI; D; M, N			e1*2001/116*0354*23
Diesel			30.01.19 K FK636528
0002 66D0 2143			

zu 18: max.6127*zu 20: max.2937*AHK lt. EGTG*zu T: opt . 130, 120, 110, 100, 90 km/h*8.1:max.*Bei werks. mont . AHK: FZ.m.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.f.Anh-betr.f.100 k m/h gem.9.AUSN.VO.z.STVO*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kopfstütze fehlt;



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)