PROTOKOLLNUMMER: 48056385

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.10.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Besichtigungsdatum / Ort	08.10.2026
Vehicle identification number	WBAJU810509K36027

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X5 xDrive30d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DAD 01216
Vehicle identification number	WBAJU810509K36027
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	23.03.2022 / 11.10.2022
Nächste HU	04/2027 (Bericht lag nicht vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	124.204 / abgelesen
Farbe / Farbcode	300 Alpinweiss
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	2.993 ccm
Leistung	210 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.940
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik

Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	4 von 4 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	10.11.2025 bei 107.284 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/45 R20 110Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 305/40 R20 112Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (In 11.2026) - fällig - durchführen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg ist verschmutzt

Folgekosten möglich

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)




Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Laufleistung




Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: FIN




Abbildung 18: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… verkratzt / verschürft - Wertminderung