CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2008	196.155km	88 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDB9066131S334839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.155km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 88 PS (65 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.148 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2008	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 269g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Getriebe 6-Gang - NSG
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Original Fahrzeug Farbe: HIBISKUSROT
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Servolenkung
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Batterie 74 Ah
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Handschuhfach abschließbar
- Kindersicherung
- Leuchtweitenregelung
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Motor 2,1 Ltr. - 65 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Anhängersteckdose 13-polig
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fenster für hintere Türen
- Holzfussboden im Laderaum
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Radiovorbereitung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Dachde





Mercedes-Benz
WDB9066131533483
DAIMLER AG
L745
3000 kg
5000 kg
1650 kg
1800 kg
Made in Germany
17 A 070530
13 104660
14 050516
16 040710
35 000088

CarOnSale









28.08.08 1313 BBE805993
10 0300
WDB9066131S334839 8
Mercedes-Benz
906 KA 30
LNAI1300N
MADIE5A3
Sprinter
Daimler (D)
LKW GESCHL.KASTEN
2005/55*2006/51C
1999/96/EG,B1,GKL:G1
Diesel
0002 0681 2148
AHK lt. EGTG/ABE*T: ww. 120 ww. 100 ww. 90*Stufe PMK 2
ab Tag Erstzul.*S.1: ww. 1-3, je nach Ausrüstung*
2435-2710 100
269 3000
1650 1600
1650 1800
2850
87 750
2000
205/75R16C 110/108R
205/75R16C 110/108R
L765*04
03.07.08 GW537554

DEKRA
D98MI3F0
Stadt Emden


STADT EMDEN
DER OBERBÜRGERMEISTER
Mercedes-Benz
Sprinter
Diesel
LKW GESCHL.KASTEN
Diesel

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)




- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)