CarOnSale

BMW 218 i Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



11/2019	97.688km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 i Sport Line [DE - Ca2 218 i EU6d-T, Sport Line OPF, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBA2M110307F11341	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.688km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.973km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer, Riss/Bruch	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer, Riss/Bruch

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Wegfahrsperre
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Check-Control-System
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Karosserie: 2-türig
- Leseleuchten hinten
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag
- Service-System: Remote Services
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Uni-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem Business
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sitzheizung vorn
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Windschutz (Cabrio)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















BMW







Made in
Germany
218
668
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0277
WB2M110307F11341
1985 kg
3285 kg
1- 910 kg
2- 1160 kg

CarOnSale

CarOnSale














Service Historie
OK 21.11.2019 BMW
2 km 26636
OK 12.11.2021 BMW
24.689 km 26636
OK 03.11.2022 BMW
35.672 km 26636
OK 01.09.2023 BMW
45.973 km 26636




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


1324b5e
Stadt Köln


16.11.2019 0005 BYS001986
M1 AE
WBA2M110307F11341 6
BMW
1C
2M11
DAW400L0
218I
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1499
Schwarz/ 9/
e1*2007/46*0277*21
05.02.2019 X GX689548
7.2/8.2: +85 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *0.1:1500 BIS
6% STEIG. *BEI 19" BEREIFUNG KEIN ANHÄNGERBETRIEB MÖGLICH



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)