



vom 28.09.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung

FIN **WBAWY510200E25489**

Vorgang

Bewertet auf 28.09.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 209 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Seitenwand vorne rechts
- Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Die ggf. aufgeführte Fahrzeugausstattung, insbesondere die Sonderausstattung, hat keinen Anspruch auf Vollständig- und Richtigkeit!

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Innenraum, Sitze und Verkleidungen weisen dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeuges entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.03.2015	Letzte Zulassung	28.10.2020
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive30d Aut.	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAWY510200E25489	HSN / TSN	0005 / AZW
Schlüssel-Nr.	10133260	Km-Stand abgelesen	274240
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor	Leistung (kW)	190
Hubraum (ccm)	2993	Schadstoffklasse:	EURO6;T;CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Tiefseeblau / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 50 R 18 100 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S /O	5 mm
	rechts	245 / 50 R 18 100 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S /O	5 mm
2	links	245 / 50 R 18 100 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S /O	4 mm
	rechts	245 / 50 R 18 100 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330	W /O	6 mm
225 / 60 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330	W /O	6 mm
225 / 60 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330	W /O	6 mm
225 / 60 R 17 103 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 22.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service in freier Werkstatt durchgeführt, Servicepauschale, erneuern
2. Kratzer und Dellen im gesamten Innen- und Kofferraum, (Bild 6, 7, 8, 9)
3. Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum, (Bild 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
4. Übliche Gebrauchsspuren außen, innen und im Kofferraum

Gesamt

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Paul Hecker

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Serviceanzeige



Bild 6 : Kratzer und Dellen im gesamten Innen- und Kofferraum




Bild 7 : Kratzer und Dellen im gesamten Innen- und Kofferraum




Bild 8 : Kratzer und Dellen im gesamten Innen- und Kofferraum



Bild 9 : Kratzer und Dellen im gesamten Innen- und Kofferraum




Bild 10 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum




Bild 11 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum



Bild 12 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum



Bild 13 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum



Bild 14 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum



Bild 15 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum




Bild 16 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum



Bild 17 : Kratzer, Dellen und Lackabplatzer rundum



Bild 18 : Gebrauchspuren im gesamten Innen- und Kofferraum




Bild 19 : Gebrauchspuren im gesamten Innen- und Kofferraum



Bild 20 : Gebrauchspuren im gesamten Innen- und Kofferraum



Bild 21 : Gebrauchspuren rundum




Bild 22 : Gebrauchspuren rundum



Bild 23 : Gebrauchspuren rundum



Bild 24 : Gebrauchspuren rundum



Bild 25 : Gebrauchspuren rundum