

DEKRA-Nr: 0454 / 062767 / 2026 / B083770000919 vom 23.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **4** **FIN** **WDF4156051U196764**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 23.09.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt. ohne MwSt.
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)	

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 4000 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Tür vorne rechts
- Seitenteil hinten rechts nicht sach und fachgerecht
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Minderwert aus nicht fachgerechter Instandsetzung.
Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag nur ein Schlüssel vor.
Prüfen und Befund festlegen, Schadenserweiterung möglich!
Zum Zeitpunkt der Besichtigung stand das Fahrzeug auf Winterrädern.
Es lag kein zweiter Radsatz zur Besichtigung vor.
Prüfen und Befund festlegen, Schadenserweiterung möglich!
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.09.2016	Letzte Zulassung	10.01.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	Citan Mixto (BM 415)(09.2012->) / 109 CDI Mixto Extralang (A3)	Aufbauart	Transporter
Türen	6	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDF4156051U196764	Maße Länge/Breite/Höhe	4705 / 1829 / 1810 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3081
zul. Gesamtmasse	2200 kg	HSN / TSN	1313 / CUL
DAT €uropa-Code®	015701520240001	DAT Marktindex	DE001 5611
Km-Stand abgelesen	113187	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	66	Hubraum (ccm)	1461
Schadstoffklasse:	EURO6;X;PI/CI; N1 II	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Farbe	Weiß / 9147	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 95 T	Fulda / Kristall Montero 3 MS	W /O	5 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 T	Fulda / Kristall Montero 3 MS	W /O	5 mm
2 links	195 / 65 R 15 95 T	Fulda / Kristall Montero 3 MS	W /O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 T	Fulda / Kristall Montero 3 MS	W /O	6 mm
Notrad				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausführung: Mixto, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachverkleidung bis C-Säule, Design- und Ausstattungslinie Standard, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten Mixto, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT, Radstand 3081 mm, Reifen 195/65 R15 ..T, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenbremse hinten, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn rechts, fest, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
37899	Innenspiegel
33804	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank umklappbar mit Lastschutzgitter
22800	Heckscheibe heizbar
36501	Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
19111	Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
26802	Airbag Beifahrerseite
12604	Unterfahrschutz (Kunststoff)
71996	Batteriemanagement
24000	Audiosystem: Radio
32704	Sitz vorn links höhenverstellbar
27205	Innenverkleidungen Gehobene Ausführung
1885	BlueEfficiency-Paket
15201	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
28900	Klimaanlage
25702	Außentemperaturanzeige
19309	Regen-/Lichtsensor

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 22.11.2024 bei Kilometerstand 79.381

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Bremse Vorderachse verschlissen, erneuern (Bild 14)					
2. Verkleidung Laderaum gebrochen, erneuern (Bild 7, 8)					
3. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen					
4. Innenraum, verschmutzt, reinigen					
5. Fahrzeug Lackierung, Werbefolien, entfernen					
6. Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, lackieren (Bild 15)					
7. Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)					
8. Schiebetür rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 10, 11)					
9. Hecktüre links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 9)					
10. Lackvorbereitung					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Hochdach mitte, eingedellt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur
Tür vorne links, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)	**-500 EUR**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Service/Inspektion Inspektion groß, fällig, durchführen



Bild 7 : Verkleidung Laderaum gebrochen



Bild 8 : Verkleidung Laderaum gebrochen



Bild 9 : Hecktüre links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 10 : Schiebetür rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 11 : Schiebetür rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 12 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 13 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Bremse Vorderachse verschlissen



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, lackieren




Bild 16 : Wartungsnachweis