DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002715439
Besichtigt am:	26.10.2026 13:18
Berichts-Nr:	11724459
FIN:	WVWZZZAAZND906747



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CKJ
Erstzulassungsdatum:	18.08.2021
Laufleistung:	10.366 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	61 kW (83 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	dark grey-ceramique/anthracite/black/ light grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel

2 Kopfstützen hinten, absenkbar

4 Stahlräder 5 J x 14

4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar

6 Lautsprecher

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Antenne für FM-Empfang

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 175A (36Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

CCS-Ladedose

Chromapplikation an Lichtdrehschalter und Bedienungselementen für Klimatisierung

Dachhimmel in light grey

Dämpfung hinten,Basis 2

Dämpfung vorn

Dash Pad "Black Cube"

Digitaler Radioempfang DAB+

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom

Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich

Elektro-Motor Aggr.0EA.C

Elektromotor, 61 kW

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR

e-move up!

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

e-Sound

Fahrerassistenzpaket

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -12E-

Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber vorn elektrisch

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, beheizbar

Gepäckraumabdeckung und Gepäcknetz

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar

Geschwindigkeitsregelanlage

Getriebe für Elektroantrieb

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht

Handbremshebelgriff in Kunststoff

HANKOOK-Reifen

Hochton-Signalhorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kennzeichenträger vorn (groß)

Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter

Komfortpaket

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lenkrad

Linkslenker

Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende

Maps + More Dock

Mit Individualeinbau

Modelljahreswechsel 2021 VI

Modelljahreswechsel 2021 VII

Multifunktionsanzeige

Multifunktionskamera

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

o.b.Abgas

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Sicherungsdose

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Verzurrösen zur Ladegutsicherung

Ohne Wartungsintervallverlängerung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Radio "Composition Phone"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Regensensor

Reifen 165/70 R 14

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff

Scheibenbremsen vorn innenbelüftet

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard Bodenbelag

Standard-Klimazonen

Stoßfänger vorn mit Lufteinlässen in Wabenstruktur

Taschenhalter

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernaht

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Türinnenbetätigung in Chrom

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

USB-Schnittstelle auch für iPod/iPhone

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "e-Remote"

Vorbereitet für e-Remote

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Winterpaket

Winterräder (zusätzlich) 4 Stahlräder 5 J x 14 Winterreifen 165/70 R 14 T

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,inkl. Funkfernbedienung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	165/70 R 14 81 T	2,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	165/70 R 14 81 T	2,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	165/70 R 14 81 T	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	165/70 R 14 81 T	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
4	Heckklappe	Delle(n)	Spotrepair
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen
2	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.699,96
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.332,03
			Summe (ohne MwSt.):	€ 9.031,99

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	185,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	198,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZAAZND906747 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Schlechter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Kotflügel vorne links

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVWZZZAAZND906747

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen


4 - Heckklappe - Delle(n) - Spotrepair





5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern





6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



7 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen





FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen



2 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

