CarOnSale

Citroen Jumpy Club M Elektromotor

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	48.567km	77 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jumpy Club M Elektromotor [DE - Ka4 Elektromotor, Club M-L2H1 (50 kWh Batterie), 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF7V1ZKXZMZ097224	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.567km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
50,0 kWh	0,5 h	4,8 h

BATTERIESPANNUNG
400 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP	FELGE
Allwetterreifen	Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**65 µm**	Kotflügel vorne rechts	**65 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**60 µm**
Seitenteil hinten links	**70 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**50 µm**	Heckklappe	**75 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehlermeldung: Systemfehler Elektroantrieb ;
Batterie	● Batterieleuchte an;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug war großflächig beklebt, Rückstände sichtbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Beifahrerdoppelsitz
- HV-Batterie 50 kWh (Lithium-Ionen)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3275 mm
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne inkl. Doppelsitzbank (Stoff/Kunstleder)
- Verglasung 2.Reihe
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Bordcomputer
- TOUCH PAD 7"
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Reifen-Reparaturkit
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- USB-Anschluss
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gummimatte Fahrgast-/Laderaum
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Scheinwerfer Halogen
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Laderaumtrennwand
- Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Parkbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES CITROEN
VF7V1ZKXZMZ097224
2975 KG
3875 KG
1 – 1500 KG
2 – 1800 KG








22.11.2021
3001
BBX00420
02
01
00577
130
BB
04959
1920
1099
001949
VF7VJZKXZMZ097224
CITROEN
00060
002075
2075
01500
01800
ZKXB-B7U01C
068
JUMPY
CITROEN (F)
01000
0750
215/65 R16C 106T
215/65 R16C 106T
VAN
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;REINK ELEKTROFZ
e2*2007/46*0531*18
12.08.2021
FX874126
ELEKTRO
0004
30AX
WW.AHK LT.BGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)