Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026


» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am: 26.10.2026 09:24

Berichts-Nr:

FIN: TMBJJ8NX3NY086726



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	02.08.2022
Laufleistung:	133.553 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerätmit Speedlimiter
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer
"REAR VIEW"
"SMART LINK" (wired and wireless connect)
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben
12 Volt-Steckdose im Kofferraum
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel
4 Türen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
7-Gang-Automatikgetriebe
8 Lautsprecher (passiv)
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgaskonzept, EU6 AP
Ablagekästen im Kofferraum
AM Clever
Ambiente und Umfeldbeleuchtung
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Armaturentafel Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
Außen-Sound Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Ausströmer
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
Beheizbare Windschutzscheibe
Berganfahrassistent
Besondere Innengeräuschdämpfung
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
DAB - Digitaler Radioempfang
Dachreling, schwarz
Dämpfung hinten,Basis 1
Dämpfung vorn
Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 180 A
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Einparkhilfe vorn und hinten
Elektrische Luftzusatzheizung
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Entriegelung Hintersitz mechanisch
Fahrerknieairbag
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Fernlichtassistent
Fertigungsablauf Standard
Feststellbremse
Formteilhimmel ungeteilt
FPK-Medium
Frontantrieb
Fußhebelwerk "Standard"
Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumbodenbelag Komfort
Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Halbleiter
Heckscheibenwischer "AERO"
Heckspoiler
Hinterachse "Standard"
Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und Tiefeneistellung

Infotainment Columbus w/o VC

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist (ohne HOD)

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Adapter

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Anschlussgarantie

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Halter

Ohne Head-Up Display

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Müdigkeitserkennung

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sondermodell 2021

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Aussenspiegel Glas rechts	Gebrochen	Ersetzen
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Aussenspiegel Blinker rechts	Gebrochen	Ersetzen
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
10	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	250,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	178,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	167,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJJ8NX3NY086726
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

FIN: TMBJJ8NX3NY086726

Berichts-Nr: 11723375


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBJJ8NX3NY086726

» Beschädigungsfotos





WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren






2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken









3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11723375
vom: 26.10.2026



6 - Aussenspiegel Glas rechts - Gebrochen - Ersetzen

7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

8 - Aussenspiegel Blinker rechts - Gebrochen - Ersetzen

9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



10 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

