Datum: 01.04.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer WAUZZZ4M0PD004046

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenf

Datum: 01.04.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	SQ7
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BVK 00333
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZ4M0PD004046
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	30.11.2022
Nächste HU	12/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	44.991 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	3.996 ccm/ 373 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	8 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

Datum: 01.04.2026

zul. Gesamtgewicht (kg)	2.925
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	8
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	8.800 km
Durchgeführte Wartungen	09.02.2026 bei 42.651 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 285/45 R20 112V	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 285/45 R20 112V	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zusatzbereifung / Felge

#1 285/35 R22 106Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 285/35 R22 106Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 10/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Glanzgedreht mit Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse (Kosten geschätzt, evtl Folgekosten wenn komplett getauscht) - verkratzt / verschürft - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug

Summe (netto):

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 03.01.2023		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, Stoßfänger vorne	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	100 µm
2	Dachholm links	103 µm
3	Dachholm rechts	102 µm
4	Heckklappe/-tür	112 µm
5	Kotflügel links	109 µm
6	Kotflügel rechts	109 µm
7	Motorhaube	236 µm
8	Seitenwand links	103 µm
9	Seitenwand rechts	100 µm

Datum: 01.04.2026

Nr.	Ort	Messung
10	Tür hinten links	110 µm
11	Tür hinten rechts	103 µm
12	Tür vorne links	111 µm
13	Tür vorne rechts	113 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Datum: 01.04.2026

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Fzg weist dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Komfortelektronik bedingt überprüft.
- Ausstattungumfang und Historie Online geprüft

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

Datum: 01.04.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Datum: 01.04.2026



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum




Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Dokumente

Datum: 01.04.2026




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges


Abbildung 25: Sonstiges


Abbildung 26: Sonstiges


Abbildung 27: Sonstiges


Abbildung 28: Sonstiges


Abbildung 29: Sonstiges


Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

Datum: 01.04.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Glanzgedreht … Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Glanzgedreht mit Materialabtrag) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Glanzgedreht … Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse (Kosten geschätzt, evtl Folgekosten wenn komplett getausch…



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse (Kosten geschätzt, evtl Folgekosten wenn komplett getauscht) - verkratzt /