CarOnSale

Opel Corsa Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



03/2023	41.909km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 EU6d, Edition, 2019 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VXKUPHMHDP4039921	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.909km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.989km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Wagenfarbe
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kraftstofftank 40 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- 4 Lautsprecher
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















PSA AUTOMOBILES SA
VXKUPHMHDP4039921
1550 KG
2050 KG
1 - 782 KG
2 - 870 KG










SERVICE-CHECK
STELLANTIS



Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 26.3.15 km 23792
Motoröl
Qualität:
Viskosität: 5 W 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -30 °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfilterreinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Ionenfilterelement
Kühlmittel Brennstoffzelle
Autohaus Weller GmbH & Co. KG
74321 Bietigheim-Bissingen
Berliner Str. 40 · Tel. 07142 / 95400
Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum 9.03.26 km 36.989
Motoröl
Qualität: 955535/03
Viskosität: 5 W 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -30 °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfilterreinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Kühlmittel Brennstoffzelle
Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum
km
Motoröl
Qualität:
Viskosität:
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfilterreinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Ionenfilterelement
Kühlmittel Brennstoffzelle



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren.
Ja = wurde gewechselt oder erfasst
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Servicebestätigung
Autohaus Weller GmbH & Co. KG
74321 Bietigheim-Bissingen













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nicht