

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftragserteilung
Besichtigung 07.10.2026

Bemerkungen

Fz. Zustand außen durch starke Verschmutzung nur bedingt prüfbar
HU/AU demnächst fällig

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I	gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Verschmutzt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	A6 50 2.0 TFSI e quattro Avant S line (EURO 6d)
Aufbau	Kombi	Erstzulassung	10.10.2023
FIN	WAUZZZF24RN006052	Laufleistung	91.314 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Schwarz / Mythosschwarz Metallic
Hubraum	1.984 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Leder Valcona mit S-Prägung / Schwarz-schwarz-felsgrau
Leistung	195 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	10/2026
KBA-Nummer	0588 / BZE		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	245/45 R 19 102 Y	Michelin PilotSport 4 AO	S / O	4 mm	1123
Vorne rechts	245/45 R 19 102 Y	Michelin PilotSport 4 AO	S / O	4 mm	1123
Hinten links	245/45 R 19 102 Y	Michelin PilotSport 4 AO	S / O	4 mm	1123
Hinten rechts	245/45 R 19 102 Y	Michelin PilotSport 4 AO	S / O	4 mm	1123

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	225/55 R 18 102 V	Bridgestone Blizzak LM001	W / S	1 mm	2323
Vorne rechts	225/55 R 18 102 V	Bridgestone Blizzak LM001	W / S	1 mm	2323
Hinten links	225/55 R 18 102 V	Bridgestone Blizzak LM001	W / S	1 mm	2323
Hinten rechts	225/55 R 18 102 V	Bridgestone Blizzak LM001	W / S	1 mm	2323

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original S=Schadhaft

Zustand / Erhaltung

Nächste Wartung:	am 07/2027
Bis Wartung verbleiben:	15.400 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung


Serienausstattung

1. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
3. Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
4. Anti-Blockier-System (ABS)
5. Antriebsart: Allradantrieb
6. Audi Drive Select
7. Audi Smartphone Interface
8. Audi connect (Internetbasierende Dienste)
9. Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
10. Außenspiegel Wagenfarbe
11. Außenspiegel asphärisch, links
12. Außenspiegel asphärisch, rechts
13. Bedienelemente schwarz matt
14. Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
15. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
16. Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
17. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
18. Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
19. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
20. Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
21. Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
22. Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
23. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
24. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
25. Glanz-Paket
26. Heckklappenöffnung automatisch
27. Heckleuchten LED
28. Hybrid
29. Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
30. Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
31. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
32. Karosserie: 4-türig
33. Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
34. Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
35. Kopf-Airbag-System (Sideguard)
36. Kraftstofftank: 52 Ltr.
37. LM-Felgen
38. Ladedose (AC / DC)
39. Ladekabel mit Schukostecker
40. Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
41. Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
42. Mittelarmlehne vorn
43. Modellpflege
44. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
45. Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
46. Nichtraucher-Paket
47. Otto-Partikelfilter (OPF)
48. Progressivlenkung
49. Radioempfang digital (DAB)
50. Reifen-Reparaturkit
51. Reifenkontroll-Anzeige
52. Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
53. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
54. Scheibenwaschdüsen heizbar
55. Scheinwerfer LED
56. Schienensystem im Gepäckraum
57. Seitenairbag vorn
58. Sitze vorn manuell einstellbar
59. Sound-System DSP / Audi Sound-System
60. Start/Stop-Anlage
61. Tagfahrlicht LED
62. Wagenheber
63. Wegfahrsperre (elektronisch)
64. Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

1. Ablage-Paket
2. Adaptive Scheibenwischer, beheizt
3. Ambiente-Beleuchtung
4. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
5. Assistenz-Paket Tour
6. Audi Application Store und Smartphone Interface
7. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
8. Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
9. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
10. Business-Paket
11. DVD-Laufwerk
12. Dachhimmel Stoff, schwarz
13. Dachkantenspoiler
14. Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
15. Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
16. Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Di…
17. Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
18. Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
19. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
20. Fahrassistenz-System: …
21. Fzg. ohne Audi Phone Box
22. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
23. Getränkehalter hinten
24. Komfort-Standklimatisierung
25. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
26. LM-Felgen 8x18 (5-Arm, für Winterbereifung)
27. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
28. Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
29. Metallic-Lackierung
30. Neuwagen-Reifengarantie
31. Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
32. Sport-Fahrwerk
33. Sportsitze vorn
34. Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
35. e-tron Aufladesystem Kompakt

Optischer Zustand



1. 4x Reifen zusätzlicher Radsatz verschlissen, erneuern
2. Heckschürze hinten unten verschrammt, Gebrauchsspur
3. Felge vorne rechts zerkratzt, Gebrauchsspur
4. Stoßfänger vorne verschrammt, Gebrauchsspur
5. Fahrzeug - Anfahrschaden vorne links Gutachten liegt nicht vor , instandsetzen (Bild 11, 12, 13, 14, 15)
6. Tür hinten rechts - Einstieg Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
7. Außenspiegel rechts - Gehäuse zerbrochen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)
8. Fahrzeug - Lackierung viele Anhaftungen , Gebrauchsspur
9. Fahrzeug - Frontbereich viele Steinschläge, Gebrauchsspur
10. Außenspiegel links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
11. Tür hinten links - Einstieg Lackierung verschrammt, smart repair (Bild 5, 6)
12. Tür hinten links - Einstieg eingedellt, Gebrauchsspur
13. Stoßfänger hinten - Lackierung Ladekante verschrammt, smart repair (Bild 3, 4)
14. Seitenteil hinten rechts - Kniestück eingedellt, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Innenraum

1. Sitz vorne links - Sitzbezug verschrammt, smart repair (Bild 7, 8)
2. Verkleidung Heckklappe verschrammt, erneuern (Bild 1, 2

Zwischensumme


REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand
Innenraum

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum




KM-Stand



FIN


Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Innen, Verkleidung Heckklappe, verschrammt, erneuern



Bild 2:
Innen, Verkleidung Heckklappe, verschrammt, erneuern



Bild 3:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung Ladekante , verschrammt, smart repair



Bild 4:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung Ladekante , verschrammt, smart repair



Bild 5:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 6:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 7:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, verschrammt, smart repair



Bild 8:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, verschrammt, smart repair



Bild 9:
Außen, Außenspiegel rechts - Gehäuse, zerbrochen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10:
Außen, Außenspiegel rechts - Gehäuse, zerbrochen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 11:
Außen, Fahrzeug - Anfahrschaden vorne links, Gutachten liegt nicht vor , instandsetzen



Bild 12:
Außen, Fahrzeug - Anfahrschaden vorne links, Gutachten liegt nicht vor , instandsetzen




Bild 13:
Außen, Fahrzeug - Anfahrschaden vorne links, Gutachten liegt nicht vor , instandsetzen



Bild 14:
Außen, Fahrzeug - Anfahrschaden vorne links, Gutachten liegt nicht vor , instandsetzen



Bild 15:
Außen, Fahrzeug - Anfahrschaden vorne links, Gutachten liegt nicht vor , instandsetzen



Bild 16:
Winterradsatz schadhafter Reifen 1.



Bild 17:
Winterradsatz schadhafter Reifen 2.



Bild 18:
Winterradsatz schadhafter Reifen 3.



Bild 19:
Winterradsatz schadhafter Reifen 4.


Sonstige Bilder



1
Zusätzlicher Radsatz Winter



2
AHK schwenkbar



3
2x Ladekabel



4
Servicebedarf

Für den Fachbereich
Christian Brunnthaler

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.