
vom 09.11.2026

# Zustandsbericht ohne Ausstattung



## Kennzeichen

## FIN

## Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 09.11.2026

## Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

**Typ: LANGZEITMIETE**

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 2 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 08.05.2026 | Letzte Zulassung | 08.05.2026 |
| Hersteller | VOLVO | Typ / Verkaufsbez. | EX30 Twin Motor Performance AWD Cross Country Ultra |
| Aufbauart | Limousine | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | YV12YEK93T2602159 |
| HSN / TSN | 9101 / BZP | Schlüssel-Nr. | 40519123 |
| Km-Stand abgelesen | 9082 | Nächste HU §29 StVZO | 05 / 5027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro | Zylinderanzahl | / Elektromotor |
| Leistung (kW) | 116 | Schadstoffklasse: | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
| Antriebsart | Allrad | | |
| Felgen | Leichtmetall mit Radzierblende | Farbe | Schwarz / Metallic |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 5 Energy | S /O | 5 mm |
| | rechts | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 5 Energy | S /O | 5 mm |
| 2 | links | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 5 Energy | S /O | 5 mm |
| | rechts | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 5 Energy | S /O | 5 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.09.2030 | | | |

S/ Sommer; /O Original;

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Armaturenbrett rechts Zierblende
   Abplatzer, smart repair (Bild 8)
2. Motorhaube leichte Kratzer und eine
   Delle, drücken (Bild 9)

**Gesamt**

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Türinnenrahmen hinten rechts kleine Delle,
Türeinstieg hinten rechts leichte Kratzer,
Ladekantenschutz leichte Kratzer,
Türeinstieg hinten links leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Dachholm links leichte Verwerfung über der
hinteren Tür,
Tür vorne links leichte und kleine Kratzer,
Stoßfänger hinten Ladekante leicht verkratzt,
Gesamte Karosserie leichte Kratzer,

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum hinten mit Ladekabel



Bild 7 : Laderaum vorne



Bild 8 : Armaturenbrett rechts Zierblende Abplatzer



Bild 9 : Motorhaube leichte Kratzer und eine Delle