CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



07/2021	145.182km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Lim4 520 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA31BL050CH56925	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.182km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.365km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP) 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anhängerkupplung fährt nicht raus!

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- BMW Live Cockpit Professional
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Parkassistent-Paket
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale


0
14:31
COMFORT
P





WBA31BL050CH56925

CarOnSale

CarOnSale




Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
14:35
Parkassistent
Rückfahrassistent
Kamerabild
Einstellungen


Einstellungen
23.0°
23.0°




Radio
Bluetooth-Audio
Driver Missing
Mobile Cardio
Wert anpassen


60km
14:36






23.0°
23.0°





CarOnSale


Service Historie
OK Service:
Am 11.07.2026, bei 131365 km
OK Service:
Am 10.01.2026, bei 116071 km
OK Service:
Am 22.11.2024, bei 80781 km
OK Service:
Am 23.07.2024, bei 72330 km
OK Service:
Am 13.06.2022, bei 21592 km
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Bremsbeläge vorn
Service durchgeführt
OK Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter


Service Historie
OK Service:
Am 10.01.2026, bei 116071 km
OK Service:
Am 22.11.2024, bei 80781 km
OK Service:
Am 23.07.2024, bei 72330 km
OK Service:
Am 13.06.2022, bei 21592 km
OK Service:
Am 15.07.2021, bei 21 km
Service Partner: BMW 29313
OK Motoröl
Service durchgeführt


BETRIEBSANLEITUNG



| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Ablösung




- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Ablösung



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Modellbezeichnung unsachgemäß entfernt



- Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Modellbezeichnung unsachgemäß entfernt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)