CarOnSale

Aston Martin DBX 707 Automatic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	37.113km	707 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Aston Martin	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG DBX 707 Automatic	KATEGORIE Geländewagen
FIN SD7VUJBW2PTV06570	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 37.113km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 707 PS (520 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (23 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	375 µm ⚠	Beifahrertür	275 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	420 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm ⚠
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	155 µm ⚠
Motorhaube	845 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED
e9*2007/46*6804
SD7VUJBW2PTV06570
2960 kg
5660 kg
1- 1390 kg
2- 1755 kg
D 1,0%

CarOnSale

CarOnSale

CarOnSale

CarOnSale

STOP
















DBX



27.706
26.11.2024
CASTROL
0W40
44
44.000
11.2025

ASTON MARTIN
STUTTGART
ÖLWECHSEL-SERVICE

Hinten




ASTON MARTIN





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)