
CarOnSale

Smart fortwo electric drive / EQ

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2021	19.282km	LEISTUNG 56 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo electric drive / EQ [DE - LimS3 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1A4533911K442878	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.282km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 56 PS (41 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 3.373km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
147 km	17,6 kWh	0,4 h

LADEZEIT - NORMAL
6,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Bordcomputer
- Cool & Audio-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Modellbezeichnung geändert
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Volldach
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Audiosystem Smart
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fußmatten Velours
- Ladekabel-Paket
- Schnellladevorrichtung
- Sitzheizung
- Warndreieck
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
W1A4533911K442878
1- 1310 kg
2- 760 kg

CarOnSale









Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Russ Jesinger Automobile GmbH & Co. KG
Plochinger Straße 108
Esslingen
Datum
Laufleistung
Service
28.04.2023
3173 km
Großer Service
Mercedes-Benz
Russ Jesinger Vertriebs GmbH & Co. KG
Plochinger Straße 108
Esslingen
Datum
Laufleistung
Service
17.03.2022
2592 km
Kleiner Service







smart
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0022517380
3338128
FX749602






Jan. 2027
wurde im
Betrieb genommen
am 21. Mai 2026
außer Betrieb gesetzt.


FX749602

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)