CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



05/2013	228.668km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Kb5 520 d EU5, DPF, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAMX110X0DY17774	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.668km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 163.025km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm ⚠	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Niveauregulierung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Sprachbediensystem
- Tagfahrlicht LED
- Adaptives Kurvenlicht
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Innovations-Paket (2)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Blinkleuchten LED
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Dachreling schwarz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Panoramadach (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WBAMX110X0DY17774

CarOnSale




WDR 2
3000 km


















Autohaus Twyhues
Schückerstraße 7
48712 Gescher
Tel. 02542/718 - Fax 2512
OPEL




BMW Service




21.05.2013
0005
AYT00107
M1
AC
WBAMX110X0DY17774
3
BMW
5E
4X11
5A200
520D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Z6.S.PERS.BEF.B. 8 SPL.
COMBILIMOUSINE
715/2007*459/2012
EURO5;7;PI/CI; M; N1 I
DIESEL
0002
3530
01995
F.1/F.2: 2455 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1545 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *DAY
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.05.2013*
02
01
0135/04000
220
04907
1860
1462
01790
00690
0133
002365
002365
01060
01400
01060
01400
76
03000
73
02000
0750
005
245/45 R18 96Y
245/45 R18 96Y
SCHWARZ
9
61*2007/46*0455*07
24.01.2013
K
WJ881558


TFOR1522
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag
191908


WJ881558

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)