3.08.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

13.08.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	540d xDrive
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DCG 00085
Fahrzeug-Identnummer	WBA51AJ0X0CN27983
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	17.04.2023 / 17.04.2023
Nächste HU	04/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	151.309 / abgelesen
Farbe / Farbcode	416 Carbon-schwarz
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	2.993 ccm
Leistung	250 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.615
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik

: 13.08.2026

Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	19.000 km
Durchgeführte Wartungen	16.06.2026 bei 142.738 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R18 100Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 245/45 R18 100Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Verglasung	Dreieckscheibe rechts (Leiste Scheitenscheibe) - lose - erneuern
5	Karosserie	Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
9	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (6. Service um 2600 km verspätet durchgeführt) - fällig - durchführen
2	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
3	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Aluminium) - Kratzer - kein Abzug
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug
5	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - kein Abzug
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Lackmangel - kein Abzug
8	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Unterlagen - HU Bescheinigung

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite rechts, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung vorhanden, vom 15.07.2024

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand rechts	4.000 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat einen Vorschaden

Tür HR ern.
Seitenwand HR inst. Lack
Stoßfänger H ern.
Diverse Kleinteile ern.

Reparaturechnung von BMW liegt vor

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 64 Beschädigungsfotos, 4 Vorschadenfotos

: 13.08.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Laufleistung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung




Abbildung 18: FIN



Abbildung 19: FIN



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 3: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Dreieckscheibe rechts (Leiste Scheitenscheibe) - lose - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Dreieckscheibe rechts (Leiste Scheitenscheibe) - lose - erneuern



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - auslegen / polieren



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

: 13.08.2026



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspur 2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 3: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Aluminium) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Aluminium) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - kein Abzug




Gebrauchsspur 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmange… kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmange… kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - kein Abzug




Gebrauchsspur 8: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratz… kein Abzug




Gebrauchsspur 8: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - kein Abzug


Vorschadenfotos




Vorschaden 1: Heck, Seite rechts



Vorschaden 1: Heck, Seite rechts



Vorschaden 1: Heck, Seite rechts



Vorschaden 1: Heck, Seite rechts