BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag vom 16.10.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**W0VZT8EB8J1144291**
Kennzeichen	
Hersteller	Opel
Modell	Insignia B Sports Tourer (04.2017->)
Untertyp	Innovation
Erstzulassung	29.05.2018
Laufleistung	**112.850 km** (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter

Auftraggeber
Besichtigungsort

Auftragsnummer	
Auftragsdatum	16.10.2026 um 13:45 Uhr
Besichtigungsdatum	16.10.2026 um 13:45 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Am Fahrzeug wurden nachträgliche Änderungen an der Karosserie, Innenraum, Rad/Reifen oder Fahrwerk festgestellt. Eine Prüfung auf Vorschriftsmäßigkeit dieser Umrüstungsmaßnahmen oder eine Hauptuntersuchung waren nicht Gegenstand dieser Begutachtung. Dies gilt auch für Auswirkungen auf die Fahrzeugbewertung. Gegebenenfalls sind Kosten für Rückrüstungsmaßnahmen erforderlich, die hier noch nicht berücksichtigt wurden. Folgende Bauteile wurden am Fahrzeug geändert bzw. angebracht: Rad-/Reifenkombination,

Hersteller:	Opel
Modell:	Insignia B Sports Tourer (04.2017->)
Untertyp:	Innovation
KBA:	1844 / AAI
Antriebstechnologie:	Benzin
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6
Hubraum:	1.490 ccm
Leistung:	121 kw

Amtliches Kennzeichen:	
FIN:	**W0VZT8EB8J1144291**
Erstzulassung:	29.05.2018
Letzte Zulassung:	29.05.2018
Laufleistung:	**112.850 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.986 x 1.863 x 1.500
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5

Getriebeart	Automatik	Scheckheftgepflegt:	Fachgerecl
Anzahl Gänge:	6	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Antriebsart:	Frontantrieb		
Leergewicht:	1.522 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.110 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	Kombi		

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum (39708), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel (37592), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) (26504), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar (15209), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bluetooth Audio-Streaming (24749), Bremsassistent (40801), Dach, Design-Ausführung (Chrom) (11443), Drehzahlmesser (25300), Einstiegsleisten mit Schriftzug (13125), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) (70314), Elektron. Traktionskontrolle (70103), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) (70603), Fensterheber elektrisch hinten (35002), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Feststellbremse elektrisch (40803), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung (24810), Frontkamera (39806), Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube (10717), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen) (75999), Heckleuchten LED (18802), Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung (19301), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Kindersicherung (35704), Klimaautomatik 2-Zonen (29003), Kopf-Airbag-System (26901), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) (13322), Lenkrad (Leder 3-Speichen) (69101), LM-Felgen (48323), Mittelarmlehne hinten (27300), Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo (96596), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy (25033), OnStar SOS Service (24902), Parkpilotsystem vorn und hinten (25800), Reifen 225/55 R17 ..W (62005), Reifendruckwarner (25906), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Seitenairbag vorn (26903), Sicht-Paket (1906), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) (25172), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) (37905), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum (39007), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Voll-LED (IntelliLux) (18023), Wegfahrsperre (38105), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Letzter Service	111.550 km	18.08.2026
Nächste HU		**09.2028**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall / Rial	245/45 R 18 96 Y	6 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall / Rial	245/45 R 18 96 Y	6 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall / Rial	245/45 R 18 96 Y	7 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall / Rial	245/45 R 18 96 Y	7 mm In Ordnung	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse:	von 100,00 µm bis 160,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Sitz vorne links / Sitzbezug unterhalb	Gerissen / .
2	Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb	Gerissen / .
3	Windschutzscheibe	Steinschlag / .
4	Tür hinten links	Verformt
5	Stoßfänger hinten	Angeschrammt
6	Kühlergrill	Gebrochen

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Sonstiges

Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13




Bild 14




Bild 15





Bild 16



Bild 17



Fahrzeugunterlagen

Bild 18



Rad- Reifen Kombination

Bild 19



Bilder Feststellungen

Bild 20




Nr.: 1
Bauteil: Sitz vorne links / Sitzbezug unterhalb
Beschädigungsart: Gerissen
Reparaturweg: .

Bild 21



Nr.: 2
Bauteil: Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb
Beschädigungsart: Gerissen
Reparaturweg: .

Bild 22



Nr.: 3
Bauteil: Windschutzscheibe
Beschädigungsart: Steinschlag
Reparaturweg: .

Bild 23



Nr.: 4
Bauteil: Tür hinten links
Beschädigungsart: Verformt
Reparaturweg:

Bild 24



Bild 25



Nr.: 5
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart:
Angeschrammt
Reparaturweg:

Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Nr.: 6
Bauteil: Kühlergrill
Beschädigungsart: Gebrochen
Reparaturweg:

Diagnoseprotokoll - Fehlercode Löschprotokoll
Datum: 16.10.2026 13:47

Kunde:		**Fahrzeugtyp:**	Opel/Vauxhall Insignia Insignia B (2017 –)
Kundennummer:		**VIN:**	W0VZT8EB8J1144291
Kennzeichen:		**Kilometerstand:**	112850 km

Medienschnittstelle (Mensch-Maschine-Schnittstelle 252_652)

Identifikation:

Modell-Teilenummer: 84387989 | Diagnosedatenkennung: 0709 | Hardware-Nummer: 84387989
AVL-ECU-ID: 1909-0154-28

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[C029] U0029	**MOST-Bus Leistungsvermögen**
	frühere

Radioelektronik (RAD)

Identifikation:

Modell-Teilenummer: 39132630 | Diagnosedatenkennung: 0A02 | Hardware-Nummer: 39132630
AVL-ECU-ID: 1936-3031-12

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[901D] B101D	**Hardware Steuergerät Funktionsstörung**
	frühere
[C028] U0028	**Fahrzeug Kommunikation Bus A**
	frühere
[C155] U0155	**Kommunikation Kombiinstrument Steuerungsmodul unterbrochen**
	frühere
[C164] U0164	**Heizung/Lüftung/Klima Steuergerät : Kommunikationsverlust**
	frühere

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift: