CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	147.247km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2BN4GH115101	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.247km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.162km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**155 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
- Dachspoilerlippe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen - mit Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Dark Atlas Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Luftdüsen im Fond
- Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne hinten klappbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
- Multifunktions-Touchscreen
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2660 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schriftzug in Silber (Atlas)
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Atlas Finish
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Atlas Finish
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Terrain-Response-System
- Traktionskontrolle
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: CORRIS GREY

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Lenkrad heizbar
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Teppich-Fußmatten Premium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Winter-Komfort-Paket
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







SALVA2BN4GH116101

CarOnSale

CarOnSale


PRNDS


AUTO
A/C










Umbebung auf Sicherheit prüfen













11:38


MODELLJAHR 2016
INSPEKTIONSNACHWEIS
INSPEKTIONSNACHWEIS
Bosch Car Service
Ralf Rehburg
Am Hohlen Graben 2
34560 Fritzlar
Tel.:(05622) 4088



TEILEAUSTAUSCH
Bosch Car Service
Ralf Rehburg
Am Hohlen Graben 2
34560 Fritzlar
Tel.:(05622) 4088


RANGE ROVER EVOQUE


LAND ROVER




nächste HU fällig August 2028
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Thorsten Schuler
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


19.01.16
AEJ000121
MIG
AC
SALVA2BN4GH115101
Land Rover
LV
S5DA2F
F5T2
Range Rover Evoque
Jaguar Land Rover (G
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
1999
ww.AHK lt.EGTG*
4360-4465
1605-1720
225/65R17 106V
225/65R17 106V
GRAU
e11*2007/46*0223*15
30.10.15
EP527957


DEKRA
Aug 2024
Aug 28
Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Lässt sich nicht von außen öffnen



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)