
CarOnSale

Toyota Yaris Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	43.680km	99 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Lounge [DE - LimS5 1.3 Dual-VVTi EU6, Lounge, 2016 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKJ3D390A343838	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.680km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.329 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.790km	LETZTER SERVICE AM 04/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleiste
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*0152
VNKKJ3D390A343838
1490 kg
2370 kg
1- 850 kg
2- 825 kg
MODEL NSP130L-CHFSKW 5 831


CarOnSale



CarOnSale
















TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG





21.04.2016 5013 AHF00107
M1 AF
VNKKJ3D390A343838 9
TOYOTA
XP13M(A)
NSP13(MH)
NSP130L-CHFSKW(3J)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1329
2 1 73/6000 175
3950 1695
1510 1115-1155
50
119 1490 1490
850 825
850 822
82 3750 73
880 550 5 -
195/50R16 84V
195/50R16 84V
WeiB 0
e11*2007/46*0152*08
17.04.2015 K EQ805745


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)