CarOnSale

Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2005	187.889km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SLK 200 Kompressor [DE - Ca2 SLK 200 K EU4, 2006 - 2008]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDB1714421F073331	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.889km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 221g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie: 2-türig
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Servolenkung
- Windschott (Netz)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Motor 1,8 Ltr. - 120 kW
- Reiserechner
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- CD-Wechsler
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Lautsprecher vorn und hinten
- Batterie verstärkt
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Parameterlenkung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















187889
km
4917.2
RND
+12.0°C






DAIMLERCHRYSLER AG
e1*2001/116*0262
WDB1714421F073331
1705 kg
---- kg
1- 840 kg
2- 935 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale





Bitte Navi-CD
einlegen/wechseln


















Ölwechsel
am
bei km
Produkt
Sorte
Viskosität
Nächster Ölwechsel
spätestens bei km
bzw. Monat/Jahr
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
Ölfilter







RepID Pos Rg-Kz AW-Code Aw FS Paket Arbeitstext
002 2 G01GK 02 HINTERACHSE DUCHGEROSTEST
10 G01GK 35-1050 02 HINTERACHSE AUF SCHADEN PRUEFEN SERVICEBERATER
11 G01GK 35-1300 02 HINTERACHSE AUS-, EINBAUEN
12 G01GK 35-2001 33 02 TRAEGER DER HINTERACHSE ERNEUERN (HINTERACHSE AUSGEBAUT)
13 G01GK 40-1469 02 ZUSATZ ZU 2 KOMPLETTRAEDER AB-, ANMONTIEREN BEI MONTAGE MIT RADHEBER
14 G01GK 97-1000 02 HOHLRAUMKONSERVIERUNG AM FAHRZEUG DURCHFUEHREN HINTERACHSE
15 G01GK 40-6500 02 FAHRWERKVERMESSUNG DURCHFUEHREN BETREFF 210/01
016 16 R01 04 SPURSTANGE ERNEUERN
017 17 001 01 AUTO WASCHEN
18 001 00-8000 FS 05 FAHRZEUGMASCHE DURCHFUEHREN
051 51 R01 07 AUSPUFFROHR AM FLANSCH ERNEUEREN
ENDE


WERKSTATTINFORMATIONEN: KundenanTlegen im Detail
RepID Pos Rg-Kz AW-Code Aw FS Paket Arbeitstext
055 55 101 08 TEILE LAGER
058 58 101 09 MEHRAUFWAND
59 101 92-9997 6 09 MEHRAUFWAND BEI REP. HINTERACHSE VERSCHRAUBUNG FLANSCH DER ABGASANLAGE FEST KORRODIERT
ENDE
Mercedes-Benz


RepID Pos Rg-Kz AW-Code Aw FS Paket Arbeitstext
52 R01 49-7433 9 07 ABGASANLAGE AB FLANSCHVERBINDUNG ERNEUERN (ABGASANLAGE AUSGEBAUT) BEFUND: VERSCHRAUBUNG KORRODIERT FLANSCH FEST
ENDE


20.04.2005 0999 26300Y5
01 0100
WDB1714421F073331 3
171
SLK 200 KOMPRESSOR
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1796
ZU 18-20:L BIS 4087,B,BIS 1794,U,H,BIS 1294*ZU O.1/O.2:KEINE
2 1 120/5500 226
4082 - - 1777 - -
1278 - - 1415 - 1415
211 1705 1705
840 935 -
840 935 -
78 73
- 2
205/55R16 91V
225/50R16 92V
SCHWARZ 8
e1*2001/116*0262*02
18.06.2004 K GS149009



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte angefressen



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Cabrio Funktion defekt!



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Defekt an der Klimaanlage!