CarOnSale

Opel Insignia Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2015	243.791km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation [DE - Kb5 1.4 Turbo EU6, Innovation ecoFlex S/S, (Facelift) 2013 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGT8EPXF1016279	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.791km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 222.476km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA


Sonderausstattung

- CD-Laufwerk
- Lenkrad heizbar
- Park-Assistent
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Steckdose 230V
- Mittelarmlehne hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Frontkamera
- Parkpilotsystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Premium-Sitz vorn rechts
- Innenraum-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Premium-Sitz vorn links
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Mittelarmlehne hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Innovations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
WOLGT8EPXF1016279
2140
3400
1-1020
2-1180
Z 22C TAEI 115

CarOnSale





RES+
SET-











Servicebestätigung 5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
ANDERS



Servicebestätigung
ANDERS



Servicebestätigung 9



Rodenberg
Kfz Reparaturen
Fliederweg 3
49424 Goldenstedt




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:
4.8.1a GM Rückstrahler - hinten - einer von mehreren beschädigt
Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs 2 StVZO.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im März 2028.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.
(7) Ergebnis:
geringe Mängel (GM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
März 2028
(9) Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Christoph Morasch
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung: 164,00 EUR
Endsumme netto: 137,82 EUR; 19% USt: 26,18 EUR


30.01.2015
OPEL
W0LGSBEPXF1016279
OPEL
GG-A
DADLC12
BAIM3JDW05
INSIGNIA SPORTS TOURER SW
OPEL
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6JWIFI/C17 M, N1
Benzin
SCHWARZ
715/2007/EG*0374*10
28.11.2014
EL228950


DEKRA
TNKG5765
Landkreis Vechta
Der Landrat
Im Auftrag:


EL228950

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)