CarOnSale

BMW 118 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2014	154.941km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 d [DE - LimS5 118d EU5, 2011 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA1C11040VV07547	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.941km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 129.912km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Riss/Bruch

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Comfort-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fußmatten Velours
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Paketkombination: Advantage-Paket + Navigations-Paket ConnectedDrive
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Service-System: Internet
- Servolenkung Servotronic
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Kopfstützen hinten klappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WBA1C1104VV07547

CarOnSale

CarOnSale

DER BMW 1er.
KURZANLEITUNG.


Servicebedarf
Service Historie
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit
§ Fahrzeuguntersuchung
Bremsbeläge hinten





Service Historie
Datum: 24.11.2022 Service: 23337 BMW
Kilometer: 111271 km
Datum: 19.04.2021 Service: 23337 BMW
Kilometer: 93925 km
Datum: 08.10.2020 Service: 23337 BMW
Kilometer: 91047 km
Datum: 08.04.2019 Service: 23337 BMW
Kilometer: 78717 km


Service Historie
Datum: 08.10.2020 Service: 23337 BMW
Kilometer: 91047 km
Datum: 08.04.2019 Service: 23337 BMW
Kilometer: 78717 km
Datum: 22.11.2016 Service: 01188 BMW
Kilometer: 51532 km
Datum: 24.09.2015 Service: 01188 BMW







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)