

BMW
5 Touring (G61)

VIN	**WBA31GW0X0CX47837**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**223 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**303 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**2.993 ccm**	Nächste HU	**04/2029**
Getriebeart	**8-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DMM**	Laufleistung	**22.502 km**
Lackierung	**FROZEN DEEP GREY METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**29.04.2026**
Innenraum	**schwarz / Leder**	Nächste HU	**04/2029**
Vorbesitzer	**1**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz)
- Sportsitze vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Professional
- Comfort-Paket
- Exterieur-Paket M Carbon
- Exterieurumfänge Iconic Glow
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Manövrierassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display Full Color
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung BMW Individual Leder Merino Kupfer-Braun / Atlas-Grau
- Innenausstattung: Glas-Applikationen (CraftedClarity) für Bedienelemente
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Carbon Fibre mit Silberfäden hochglänzend
- Innenraumkamera
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 10x20 (Sternspeiche 938 M, Bicolor, Jetblack)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Professional
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Service-System: Remote 3D View
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Bowers & Wilkins
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Standheizung
- Steuer-AV Zusatzumfänge COC
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Travel und Comfort System
- Travel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/55R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	225/55R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	225/55R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	225/55R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Winter

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	245/40R20	Continental	Sommer	5 mm
1	Rechts	245/40R20	Continental	Sommer	5 mm
2	Links	275/35R20	Continental	Sommer	4 mm
2	Rechts	275/35R20	Continental	Sommer	4 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Felge vorne links	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
2	Stoßstange vorne	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Minderwert
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
3	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
4	Einstieg vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
5	Stoßstange vorne	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
6	Motorhaube	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Stoßstange hinten	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Felge vorne links**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern




2 **Stoßstange vorne**


Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Minderwert




Akzeptierte Gebrauchsspuren

3 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




4 **Einstieg vorne links**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




5 **Stoßstange vorne**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur






6 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




7 **Stoßstange hinten**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





