

BMW
2 Active Tourer (U06)

VIN	**WBA21BX0207T43419**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**100 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**136 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**06/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DHF**	Laufleistung	**38.208 km**
Lackierung	**PORTIMAO BLAU METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**23.06.2025**
Innenraum	**schwarz / Teilleder/Stoff**	Nächste HU	**06/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Besichtigung	Datum	03.11.2026
	Besichtigung bei	Car Controlling Fahrzeuglogistik
	Ort	Auf der Dingstelle 14, 38644 Goslar
	Anwesende	Sachverständiger Kristian Kuhn

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Länder-AV Deutschland
- LM-Felgen
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- Dachhimmel Anthrazit
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Instrumententafel Luxury
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 8x19 (Vielspeiche 839 I, Bicolor, BMW Individual)
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Steuer-AV Befestigung Kindersitz
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/65R16
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	205/65R16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	205/65R16
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	205/65R16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/45R19	Continental	Sommer	5 mm
1	Rechts	225/45R19	Continental	Sommer	5 mm
2	Links	225/45R19	Continental	Sommer	5 mm
2	Rechts	225/45R19	Continental	Sommer	5 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
2	Kotflügel VR	Art der Beschädigung: Kratzer/ Delle, Art der Reparatur: Smart Repair
3	Stoßstange H	Art der Beschädigung: Lackschäden, Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
4	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
5	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
6	Stoßstange V	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Stoßstange H	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20




Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)
	Vorhandene Schäden
1	**Motorhaube** Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren




2	**Kotflügel VR** Art der Beschädigung: Kratzer/ Delle, Art der Reparatur: Smart Repair





3	**Stoßstange H** Art der Beschädigung: Lackschäden, Art der Reparatur: Smart Repair




Akzeptierte Gebrauchsspuren

4 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschlag,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur

5 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




6 **Stoßstange V**

Art der Beschädigung: Steinschlag,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




7 **Stoßstange H**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur





