CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2019	80.447km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDB9106231P110746	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.178km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Radstand 3924 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Vlies-Batterie 70 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Anhängersteckdose 13-polig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Laderaum-Paket 2
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Rückfahrkamera
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Trittstufe Hecktür
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Laderaumleuchte LED
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Leitungskanal an Heckportal
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDB9106231P110746
3000 kg
5000 kg
1750 kg
2100 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale


15:19
Radio
RADIOBOB 99.4 MHz
Medien
Kein Gerät verbund.
FAVORITEN


Straße nicht erfasst.
15:19
TMC


Gesamtes Umfeld beachten!






Mercedes-Benz
Servicehistorie
KFZ-Meisterbetrieb Jan Blum
Sendbergstraße 12A
Borken Dillich
Datum
Laufleistung
Service
18.12.2025
78178 km
Kleiner Service
Mercedes-Benz
Autohaus Rasner GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 82
Schwalmstadt
25.07.2023
70060 km
Großer Service
Mercedes-Benz
Daimler Truck AG Niederlassung Kassel
Matthäus-Merian-Straße 7
Lohfelden
25.03.2021
40005 km
Kleiner Service


Mercedes-Benz
Sprinter




26.06.2019
HR0033078
WDB9106231P110746
Mercedes-Benz
KL3A4
Sprinter
Daimler (D)
Van
715/2007*2016/646ZF
EURO6;ZF;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
SF 355586


Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)