CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317 CDI RWD L1

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	107.000km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317 CDI RWD L1 [DE - Ka4 315 CDI RWD EU6d-T, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076311P305568	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 94.399km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug ist stromlos Elektrische und technische Prüfung nicht möglich;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Geräuschmaßnahme außen
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3250 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Keyless-Start
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)

Sonderausstattung

- Anhängersteckdose 13-polig
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Getränkehalter vorn
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Querträger mit integriertem Auftritt
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Schmutzfänger vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Wagenheber
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Fahrtenschreiber digital
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V9076311P305568
Mercedes-Benz
3500 kg
5500 kg
1- 1650 kg
2- 2250 kg
0,11
Made in Germany








AUTO







09.12.2020 2222 BBA00750 1
N1 BB
W1V9076311P305568 4
MERCEDES-BENZ
906BB35
L1U31350AXX
PE2A53A3BEXX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
FZ,Z,GÜ,BEF, B, 3,5 T
VAN
715/2007*2018/1832CI
EURO6;WLTP;CI;PVCI;N1 III, N2
DIESEL
0002 36CI 01950
ZU 20: MAX.2657*AHK LT: EGTG*S.1:MAX.*BEI WERKS- MONT.
AHK: FZ.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH-BETR.F.100 KM
/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*
02 01 0110/03800 160
05267 - - 2020 - -
2332 - - 002035 - 002642
- 00100 -
0234 003500 3500
01650 02250 -
01650 02250 - -
084 02850 073
02000 0750 3 -
235/65R16C 115/113R
235/65R16C 115/113R
e1*2007/46*0301*21
10.06.2020 K FY565867
-







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch, Verformung): Stoßstange fehlt;



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch, Verformung): Stoßstange fehlt;



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch, Verformung): Stoßstange fehlt;



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch, Verformung): Stoßstange fehlt;



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Fehlt;



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)