CarOnSale

Toyota C-HR Hybrid Team D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	169.289km	98 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-HR Hybrid Team D [DE - SUV5 1.8 Hybrid EU6, Team D, 2018 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN NMTKZ3BX30R184873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.289km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.879km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 53 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,8 Ltr. - 72 kW (System: 90 kW) 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)
- Rücksitz geteilt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Start-Stop-Knopf
- Original Fahrzeug Farbe: METAL STREAM

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















N16 18°11',W052 22'42"
Go
137
22.0
22.0


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*3641
NMTKZ3BX30R184873
MODEL ZYX10L-AHXGBW 4 124

CarOnSale

CarOnSale

Go
137
22.0
22.0

Sich.
N16 18°11',W052 22'42"
Go
137

138



AUTO






TOYOTA
Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:
20.08.2021





TOYOTA




TSBJ4728


TOYOTA C-HR
TOYOTA EUROPE (B)
SCHRÄGHECKLIMOSINE
HYBR BENZINE
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE


Reparierter Unfallschaden
Lack Steinschlag
Bremse HA 30%
Bremse VA 40%
Lager HA ersetzt


OBERBERGISCHEN KREIS
DER LANDRAT
TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Feuchtigkeit im Display