



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 5 Limousine 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31FL000CW52959**	Laufleistung abgelesen:	**37546 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**12.11.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**29.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DME**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 223 kW (303 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**FROZEN PURE GREY METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 5**
Nächste HU / AU:	**11.2028 / 11.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDERSTRASSE 297 · 47877 WILLICH
Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion
IMSA - VALID
Reg. Nr.: 01908/1123/KFZ SV
Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass
QUALITÄTSMANAGEMENT
ISO 9001
Hüsges Gruppe

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**245/35/R21/96Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**245/35/R21/96Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**245/35/R21/96Y 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**245/35/R21/96Y 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Digital Key
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und

• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Warndreieck	Crashsensor

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • M Sport Pro Paket • Panoramadach (Glas) • Sonnenschutzverglasung • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Travel-Paket	• Comfort-Paket • Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Edelholz Eiche dunkel hochglänzend • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x21 / 10x21 (Aerodynamik 954 I, Bicolor, Jet Black) • Lenkrad heizbar • Metallic-Lackierung • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz mit Steppung) • Sound-System Bowers & Wilkins • Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Verformt
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
7.	Fahrersitz	Materialabrieb
8.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
10.	Innenraum	Gebrauchsspuren
11.	Türblende galnzschwarz	Beschädigt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen


Felgen


Felgen


Felgen


Motorraum



Serviceheft



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




2. Tür Vorne - Rechts

Kratzer



2. Tür Vorne - Rechts

Kratzer



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Verformt



4. Stoßfänger Vorne

Verformt



4. Stoßfänger Vorne

Verformt



4. Stoßfänger Vorne

Verformt




5. Motorhaube

Steinschlag




6. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



7. Fahrersitz

Materialabrieb



7. Fahrersitz

Materialabrieb



7. Fahrersitz

Materialabrieb




8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



9. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren




10. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Türblende galnzschwarz

Beschädigt



11. Türblende galnzschwarz

Beschädigt