BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag vom 28.09.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**WMWZC31040WL43659**
Kennzeichen	
Hersteller	Mini
Modell	Countryman (R60)(2010->2016)
Untertyp	Cooper S
Erstzulassung	29.07.2011
Laufleistung	**115.897 km** (abgelesen)

PLÖCHINGER KFZ-SACHVERSTÄNDIGE GMBH **KONTAKT**

MAIL
WEB

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftraggeber	Marco Sasonow
Besichtigungsort	
Fahrzeughalter	
	A,
Auftragsnummer	
Auftragsdatum	28.09.2026 um 08:40 Uhr
Besichtigungsdatum	28.09.2026 um 08:40 Uhr

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der erfolgen, diese ist Datenpartner der

Hersteller:	Mini
Modell:	Countryman (R60)(2010->2016)
Untertyp:	Cooper S
KBA:	0005 / BBO
Antriebstechnologie:	Benzin
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5
Hubraum:	1.598 ccm
Leistung:	135 kw
Getriebeart	Manuell
Anzahl Gänge:	6
Antriebsart:	Frontantrieb
Leergewicht:	1.385 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.780 kg

Amtliches Kennzeichen:	
FIN:	**WMWZC31040WL43659**
Erstzulassung:	29.07.2011
Letzte Zulassung:	29.07.2011
Laufleistung:	**115.897 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.110 x 1.996 x 1.561
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	4
Lackfarbe:	LIGHT WHITE
Innenraumfarbe:	STOFF/LED.PARAL.LINES/LIGHT TOBACCO
Scheckheftgepflegt:	Fachgerecht
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Fahrzeugart:	Pkw
Bauform:	SUV

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden (77113), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) (18626), AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) (24999), Außenspiegel elektr. verstellbar (15106), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bremsassistent (40801), Bremsenergierückgewinnung (40050), Dachreling (16000), Drehzahlmesser (25300), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) (70100), Dynamische Tractions Control (DTC) (70105), Elektron. Bremskraftverteiler (40307), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Getriebe 6-Gang (75205), Getränkehalter (38908), Heckscheibe heizbar (22800), Heckscheibenwischer (19300), Heckspoiler (20605), Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black (31225), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Kopf-Airbag-System hinten (26805), Kopf-Airbag-System vorn (26804), Lenkrad (Sport/Leder) (69300), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar (69505), Motor 1,6 Ltr. - 135 kW 16V (96516), Nichtraucher-Paket (2904), Radstand 2595 mm (71906), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rücksitz geteilt/klappbar (33603), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Schaltpunktanzeige (25699), Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail) (38892), Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz (20213), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung elektronisch gesteuert (69801), Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar (32707), Sonnenblenden mit Spiegel (37902), Sportsitze vorn (31901), Start-Stop-Knopf (35513), Start/Stop-Anlage (Funktion) (77601), Uni-Lackierung (11309), Wegfahrsperre (38105), Wärmeschutzverglasung getönt (22302), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Ausstattungs-Paket: Chili (4807), Ausstattungs-Paket: Lighthouse (4796), Ausstattungs-Paket: Red Hot (4794), Ausstattungs-Paket: Wired (4797), Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik (15801), Colourline (1950), Fußmatten Velours (28402), HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon (24701), LM-Felgen 7,5x18 (5-Star Double Spoke Composite Light Anthracite) (49120), Park-Distance-Control (PDC) (25802), Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt (19305), Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) (16606), Sicht-Paket (1906), Sitz vorn rechts höhenverstellbar (32705), Sitzausstattung: 5-Sitzer (34106), Sportliche Fahrwerksabstimmung (42100)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	28.000 km	01.05.2028
Nächste HU		**05.2028**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Falken (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 95 Y	4 mm In Ordnung	
R Falken (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 95 Y	4 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Falken (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 95 Y	4 mm In Ordnung	
R Falken (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 18 95 Y	4 mm In Ordnung	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 120,00 µm bis 170,00 µm
Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE
Tür vorne links	252,00 µm


Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Motorhaube	Lackabblätterungen
2	Rad vorne links / Felge	Abschürfung
3	Rückleuchte links	Gebrochen
4	Stoßfänger hinten	Angeschrammt
5	Kotflügel vorne rechts	Angeschrammt, verformt
6	Stoßfänger vorne	Lackabblätterungen

Schlusswort


Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Der Sachverständige

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14




Bild 15




Bild 16




Bild 17




Bild 18




Bild 19





Bild 20



Bilder Feststellungen

Bild 21



Nr.: 1
Bauteil: Motorhaube
Beschädigungsart:
Lackabblätterungen
Reparaturweg:

Bild 22




Bild 23



Nr.: 2
Bauteil: Rad vorne links / Felge
Beschädigungsart:
Abschürfung
Reparaturweg:

Bild 24



Nr.: 3
Bauteil: Rückleuchte links
Beschädigungsart: Gebrochen
Reparaturweg:

Bild 25



Nr.: 4
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart:
Angeschrammt
Reparaturweg:

Bild 26



Nr.: 5
Bauteil: Kotflügel vorne rechts
Beschädigungsart:
Angeschrammt, verformt
Reparaturweg:

Bild 27



Bild 28



Bild 29



Bild 30



Nr.: 6
Bauteil: Stoßfänger vorne
Beschädigungsart:
Lackabblätterungen
Reparaturweg:

Bild 31



Bilder Lackmessung

Bild 32



Tür vorne links: 252µm

Diagnoseprotokoll
Datum: 28.09.2026 08:38

AVL DITEST

Kunde:	3264930	**Fahrzeugtyp:**	Mini Generation 2 Mini R55/ R56/R57/R58/R59/R60/R61 (2006 – 2014)
Kundennummer:		**VIN:**	WMWZC31040WL43659
Kennzeichen:		**Kilometerstand:**	65536 km

Airbagelektronik (ACSM60)

Identifikation:

Hardwarenummer: 95ab49
Hardwareversion: 27
Codierungsindex: 46
Diagnoseindex: 3728
Variantenindex: 20057
Herstellungsdatum: 2011.6.8
Steuergerät Hersteller: Autoliv
Nachrichtenkatalog: 0.1f.46
Funktionssoftware: 2d.0.0
Betriebssoftware: 4.2.0
VIN: WL43659
Seriennummer: 112322590
Hersteller-Hardwarenummer: 6111580002011232009102ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
AVL-ECU-ID: 1362-7888-27

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Bremsenelektronik (TRW EBC 450)

Identifikation:

Hardwarenummer: 95a7cf
Hardwareversion: 6
Codierungsindex: c
Diagnoseindex: 3812
Variantenindex: 20056
Herstellungsdatum: 2011.5.24
Steuergerät Hersteller: TRW
Nachrichtenkatalog: 0.24.aa
Funktionssoftware: 3.54.0
Betriebssoftware: 3.4.28
VIN: WL43659
Seriennummer: 004289397
AVL-ECU-ID: 1315-2224-3

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Dachelektronik (SHD)

Identifikation:

Hardwarenummer: 349f63
Hardwareversion: c2
Codierungsindex: 4
Diagnoseindex: 850
Variantenindex: 18520
Herstellungsdatum: 2006.10.26
Steuergerät Hersteller: Siemens
Nachrichtenkatalog: 0.b.ac
Funktionssoftware: 4.32.49
Betriebssoftware: 3.2.3
VIN: WL43659
Seriennummer: 000000001
Hersteller-Hardwarenummer: MDS_T1-Sample
Fahrzeugherstellungsdatum: 2006.08.01
AVL-ECU-ID: 1541-4313-84

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Einparkhilfe (PDC87)

Identifikation:

Hardwarenummer: 8d2f20
Hardwareversion: 4
Codierungsindex: 5
Diagnoseindex: 2528
Variantenindex: 18258
Herstellungsdatum: 2009.7.20
Steuergerät Hersteller: Bosch
Nachrichtenkatalog: 0.15.b8
Funktionssoftware: 4.d.2
Betriebssoftware: 3.3.0
VIN: WL43659
Seriennummer: 171110400
Hersteller-Hardwarenummer: 0263004510
AVL-ECU-ID: 4648-5333-9

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Klimaelektronik (IHKA56)

Identifikation:

Hardwarenummer: 34bf24
Hardwareversion: 3
Codierungsindex: 42
Diagnoseindex: 3584
Variantenindex: 22354
Herstellungsdatum: 2009.10.22
Steuergerät Hersteller: Valeo
Nachrichtenkatalog: 0.24.9d
Funktionssoftware: 5.2.0
Betriebssoftware: 4.2.3
VIN: WL43659
AVL-ECU-ID: 5093-8698-2

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Kombiinstrument (KOMB56)

Identifikation:

Hardwarenummer: 8d4e36
Hardwareversion: 21
Codierungsindex: 5
Diagnoseindex: 3264
Variantenindex: 20058
Herstellungsdatum: 2011.6.16
Steuergerät Hersteller: NSI B.V
Nachrichtenkatalog: 0.24.9e
Funktionssoftware: b7.49.1
Betriebssoftware: 3.b.0
VIN: WL43659
Seriennummer: S01166979
AVL-ECU-ID: 4410-9779-2

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Lenksäulenelektronik (SZL56)

Identifikation:

Hardwarenummer: 8d3de1
Hardwareversion: 7
Codierungsindex: 1
Diagnoseindex: 3824
Variantenindex: 20822
Herstellungsdatum: 2006.8.28
Steuergerät Hersteller: Valeo
Nachrichtenkatalog: 0.14.54
Funktionssoftware: 5.5.0
Betriebssoftware: 3.a.3
VIN: WL43659
Seriennummer: 2E1576992
AVL-ECU-ID: 1464-5341-22

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Motorelektronik (MVD17.2.2 N18)

Identifikation:

Hardwarenummer: 744979
Hardwareversion: 0
Codierungsindex: 15
Diagnoseindex: 2
Variantenindex: 17485
Herstellungsdatum: 2011.6.20
Steuergerät Hersteller: Bosch
Nachrichtenkatalog: ff.ff.ff
Funktionssoftware: ff.ff.ff
Betriebssoftware: ff.ff.ff
VIN: WL43659
Seriennummer: 170053545
Hersteller-Hardwarenummer: 0261S06659
AVL-ECU-ID: 1034-8741-25

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Servolenkung (EPS56)

Identifikation:

Hardwarenummer: 95a802
Hardwareversion: 12
Codierungsindex: 2
Diagnoseindex: 3361
Variantenindex: 22595
Herstellungsdatum: 2011.5.24
Steuergerät Hersteller: Koyo Steering Europe
Nachrichtenkatalog: 0.14.4c
Funktionssoftware: 5.3.0
Betriebssoftware: 0.0.1
VIN: WL43659
Seriennummer: 111670753
AVL-ECU-ID: 1193-5873-04

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Wegfahrsicherung (CAS)

Identifikation:

Hardwarenummer: 8cf237
Hardwareversion: c4
Codierungsindex: 9
Diagnoseindex: 1696
Variantenindex: 21313
Herstellungsdatum: 2011.6.10
Steuergerät Hersteller: Siemens
Nachrichtenkatalog: 0.0.0
Funktionssoftware: 2.6.4
Betriebssoftware: 3.3.0
VIN: WL43659
VIN: WMWZC31040WL43659
Seriennummer: 210511169
Fahrzeugherstellungsdatum: 30.06.2011
AVL-ECU-ID: 3909-0198-0

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Zentralelektronik (SPEG56)

Identifikation:

Hardwarenummer: 34bf88
Hardwareversion: 3
Codierungsindex: 5
Diagnoseindex: 3760
Variantenindex: 20053
Herstellungsdatum: 2010.8.26
Steuergerät Hersteller: Loewe => Lear
Nachrichtenkatalog: 0.26.8a
Funktionssoftware: 7.f.a
Betriebssoftware: 3.a.0
VIN: WL43659
Seriennummer: 100026210
AVL-ECU-ID: 1704-8911-9

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Zentralelektronik vorn (FRM70)

Identifikation:

Hardwarenummer: 34be4a	Hardwareversion: 8	Codierungsindex: 35
Diagnoseindex: 3680	Variantenindex: 22085	Herstellungsdatum: 2011.6.21
Steuergerät Hersteller: Loewe => Lear	Nachrichtenkatalog: 0.13.9	Funktionssoftware: e.1e.1e
Betriebssoftware: 4.14.0	VIN: WL43659	VIN: WMWZC31040WL43659
Seriennummer: 000000408	AVL-ECU-ID: 4100-3353-7	

Fehlercodes:

Kein Fehler vorhanden.

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift:
