
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Ford Focus Turnier Titanium


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0PXXGCHPKU49684
Kilometerstand: 99.776 km
Erstzulassung: 21.10.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2












WF0PXXGCHPKU49684





FOCUS


FOCUS





Focus
FORD
WF0PXXGCHPKU49684
2105
3705
1110
1038
DEH








GERMANY









3000 kg




Letzter Castrol Ölwechsel
bei km 97.386 am 18.1.26
Castrol MAGNATEC
Castrol GTX
Castrol
SAE 0W30
Nächster Castrol Ölwechsel











99226.0 km
19 °
P R N D M


Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.





































215/50 ZR17 95W
SOLUS 5 HA32
KUMHO


WF0PXXGCHPKU49684





FOCUS Betriebsanleitung
Nachweis


99776.4 km
14 °
6.1 l/100 km
1.1 l/h
43 km/h
88 km
P R N D M


Ölzustand
14 °
Ölzustand
Ölzustand zurücksetzen
P R N D M



Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten
VOL
TUNE


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Kniesburgss
Oberst.82
59964 Medebach
Tel. 02982/8436 Fax 3393
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
26
27

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Ford Focus Turnier Titanium

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0PXXGCHPKU49684
Kilometerstand: 99.776 km
Erstzulassung: 21.10.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Fondseite rechts - Delle entfernen



Inspektion - HU/AU



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Türeinstieg VL Smart - Repair Delle



Türeinstieg HR Delle, Gebrauchsspur



Stoßfänger Vo Spolier verschrammt, Gebrauchsspur



Stoßfänger Vo Spolier verschrammt, Gebrauchsspur

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Ford	Focus Turnier Titanium	2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start..			
VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel	
WF0PXXGCHPKU49684	Kombi	5	Frontantrieb	8566/BQQ	
Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
21.10.2019	2	2	110 kW	4	1995	10/26
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
99.102 km	99.776 km	101.424 km	nein	02/26	91.386 km	
Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)		
Iridium-Schwarz Metallic	metallic	nein	16.10.2026	1 km		
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung					
Vollständig						
Polster	Polsterfarbe	Getriebe				
Stoff	Grau	Getriebe Automatik - Typ: 8F40..				
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden					
Mietwagen	ja					

Antrieb & Energie	Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
	Diesel	Euro 6d-TEMP	111 (NEFZ)	A+

Sonstiges			
	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bord-/Verbrauchscomputer
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole inte..	Chromeinfassung Seitenscheiben	Dachhimmel Stoff
Dachreling (Aluminium)	Dachspoiler Wagenfarbe	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..
FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Velours	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)	Heckleuchten LED	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Komfort-Paket	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 St..
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Laderaumboden verstellbar	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenkrad mit Schaltwippen	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Mittelarmlehne hinten
Mittelkonsole Premium	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierb..
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad als Notrad	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schaltpunktanzeige
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Tagfahrlicht LED	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung Vorbereitung	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	Design-Paket
Easy-Parking-Plus-Paket	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Lackierung Iridium Schwarz Mica
Raucher-Paket	Technologie-Paket 2	Winter-Paket


Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 29.10.2026
- Gültig bis 101424 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	3.000,00 €
	(U) Nachlackierung -> Rep Wildschaden front Stroßfänger erneuert (3.000,00 €)				
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)				

Optischer Zustand



Fondseite rechts - Delle entfernen
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Stoßfänger Vo Spolier verschrammt, Gebrauchsspur
Türeinstieg HR Delle, Gebrauchsspur
Türeinstieg VL Smart - Repair Delle
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weißt dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fahrzeug Aufbereitung
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - HU/AU
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern
Steinschläge im Frontbereich auslegen.
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen	0,00 €
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	0,00 €
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €
Zwischensumme	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/50 R17 95V	VL 6,00 mm (andere)	VR 6,00 mm (andere)	
	Reifen hinten 215/50 R17 95V	HL 3,00 mm (andere)	HR 3,00 mm (andere)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
0,00 €
MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	3.000,00 €

(U) Nachlackierung -> Rep Wildschaden front Stroßfänger erneuert (3.000,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
99.102 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Ford Focus Turnier Titanium

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0PXXGCHPKU49684
Kilometerstand: 99.776 km
Erstzulassung: 21.10.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Fondseite rechts - Delle entfernen



Inspektion - HU/AU



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Türeinstieg VL Smart - Repair Delle



Türeinstieg HR Delle, Gebrauchsspur



Stoßfänger Vo Spolier verschrammt, Gebrauchsspur



Stoßfänger Vo Spolier verschrammt, Gebrauchsspur