CarOnSale

Opel Combo Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	89.802km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Edition [DE - Ka4 1.5 D EU6d-T, Edition, 2018 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VEFYHZJLJ771392	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.802km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.181km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP) 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radnabenabdeckungen
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Radkappen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzverstellung vorn links (6-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radstand 2785 mm
- Scheinwerfer Halogen
- Start/Stop-Anlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Dachreling silber
- Profi-Paket
- Schiebetür links
- Airbag Fahrerseite
- Klimaanlage
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Holz)
- Feststellbremse elektrisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Grip-Control
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Multimedia
- Unterfahrschutz
- Nebelscheinwerfer
- Doppelsitzbank vorn
- Cool & Sound-Paket 1
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Tagfahrlicht LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fahrwerk erhöht
- Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit (FlexCargo)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























94.40 MHz


Opel Automobile GmbH
e2*2007/46*0623
W0VEFYHZJLJ771392
2040 KG
3540 KG
1 – 1200 KG
2 – 1075 KG
EFYHZJ – HZB031


CarOnSale


CarOnSale


ARAL
Motorölsorte
Viskosität
5.3L
Ölwechsel bei km:
Datum:
Nächster
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige















NAVIGATIONSGERÄT NICHT VORHANDEN
Um eine Navigationsapp zu öffnen, bitte ein kompatibles Smartphone über USB anschließen und überprüfen, ob Ihre Navigationsapp kompatibel ist.





Mobil 1 ESP 0W40
Mobil 1 ESP 5W30
Opel OV 040 1547 30 5W30
VW 504/507-00 LL3 0W30
VW 508/509-00 LL4 0W20
PSA B712312 0W30
PSA B712010 0W20
PSA 712290 5W30
FPW9.55535/03 5W30
82184
31.3.26
Nächster Ölwechsel spätestens:
Nach Anzeige
Sie brauchen einen Servicetermin? Einfach Code scannen!


Krafftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht
Wichtige Kraftfahrzeugdaten
Modell
Combo Cargo Edition 1.5 Diesel
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WIVEFYHZJL271392
Motor-Typ, Nummer
10Q42N0013043
Getriebe
M5A
Farbe, Code
Jade Weiß (Uni), G2O
Polster, Code
Mistral Grau, TAUI
Erstzulassung
30.09.2020
Ablieferungsdurchsicht und Fahrzeugübergabe
Ort, Datum
Aschaffenburg, 30.09.2020
Automobil-Verkaufs-Gesellschaft Joseph Brass GmbH & Co.KG


Servicebestätigung
Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.
Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.
Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor ist ein gefülter Kraftstofftank erforderlich.
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.


KFZ-Meisterbetrieb Fries GmbH


OPEL
COMBO









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)