DEKRA-Nr: 0209 / 059989 / 2026 / B080894001870 vom 05.10.2026

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **FIN** **W1N4M1CB9SW415352**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.10.2026.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 181 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts: 181µm
- Seitenwand hinten rechts: 179µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

,

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2B / GLB 200 d 8G-DCT Entry
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2222 / AHY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4M1CB9SW415352
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1950 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	58.348 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	3 mm
	rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	3 mm
2	links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
	rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bordcomputer, Bordkantenzierstab in Chrom, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch (4), Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten (3), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung (Rollo), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motorhaube mit Powerdomes, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Entry, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Unterfahrschutz vorn und hinten, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Aktiver Park-Assistent, Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Lackierung: MANUFAKTUR Metallic, Lackierung: Metallic, PRE-SAFE-System, Paket: Entry Advanced, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Spiegel-Paket, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion, Trennnetz, Verkehrszeichen-Assistent, Volldigitales Instrumenten-Display, Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 17.299 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8); Heckklappe, eingedellt, smart repair (Bild 5, 6);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Scheinwerfer links Glas, Steinschlag, Gebrauchsspur; Scheinwerfer rechts Glas, Steinschlag, Gebrauchsspur; Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur; Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0209 / 059989 / 2026 / B080894001870 vom 05.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen FIN W1N4M1CB9SW415352

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 05.10.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 181 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts: 181µm
- Seitenwand hinten rechts: 179µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.03.2025	Letzte Zulassung	03.03.2025
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLB 200 d 8G-DCT Entry
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4M1CB9SW415352
HSN / TSN	2222 / AHY	Schlüssel-Nr.	40380495
Km-Stand abgelesen	58348	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor

DEKRA-Nr: 0209 / 059989 / 2026 / B080894001870 vom 05.10.2026

Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	3 mm
	rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	3 mm
2	links	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
	rechts	215 / 65 R 17 99 V	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis 50.319 EUR Fz. Notierung
Fz. Grundwert: (20 Mon): MK

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bordcomputer, Bordkantenzierstab in Chrom, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch (4), Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten (3), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung (Rollo), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motorhaube mit Powerdomes, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Entry, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Unterfahrschutz vorn und hinten, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
235	Aktiver Park-Assistent	4	803*		344
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung	3	952*		454
581	Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC	2	607*		313
	Lackierung: MANUFAKTUR Metallic	4	1190*		510
	Lackierung: Metallic	4	893*		382
PSD	Paket: Entry Advanced	4	1648*		707
P79	Paket: Fahrassistenz-Paket	4	1833*		785

P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera	4	726*	311
P49	Paket: Spiegel-Paket	7	500*	150
299	PRE-SAFE-System	5	393*	150
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration	2	357*	185
234	Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion	4	536*	229
U40	Trennnetz	5	179*	68
513	Verkehrszeichen-Assistent	4	351*	151
458	Volldigitales Instrumenten-Display	3	536*	255
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe	5	0*	0

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **4.994 EUR**

Zwischenwert 1 35.361 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 17.299 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderw bru

1. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8)
2. Heckklappe, eingedellt, smart repair (Bild 5, 6)

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Scheinwerfer links Glas, Steinschlag, Gebrauchsspur
Scheinwerfer rechts Glas, Steinschlag, Gebrauchsspur
Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 33.927 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)

Abzug für Reifenzustand	vorne links	3 mm	SO
	vorne rechts	3 mm	SO
	hinten links	5 mm	SO
	hinten rechts	5 mm	SO

Legende S/ Sommer /O Original /F R

Zwischenwert 3

Zwischenwert 4

Rechn. Ergebnis:

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Einkaufswert	mit 19% MwSt.

Verkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Verkaufswert	mit 19% MwSt.

Der Sachverständige
György Tecsy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Heckklappe, eingedellt, smart repair



Bild 6 : Heckklappe, eingedellt, smart repair




Bild 7 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 8 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair