
vom 09.11.2026

# Zustandsbericht ohne Ausstattung



**FIN** **YV1UZK5V8R1755499**

## Vorgang

Bewertet auf 09.11.2026

## Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

**Typ: LEASING**

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 09.10.2023 | Letzte Zulassung | 09.10.2023 |
| Hersteller | VOLVO | Typ / Verkaufsbez. | XC60 B4 D AWD Plus Dark |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | YV1UZK5V8R1755499 |
| HSN / TSN | 9101 / BPQ | Schlüssel-Nr. | 40517347 |
| Km-Stand abgelesen | 47429 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E |
| Zylinderanzahl | / | Leistung (kW) | 145 |
| Hubraum (ccm) | 1969 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Allrad | | |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | Grau / Metallic |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm |
| | rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm |
| 2 | links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 6 mm |
| | rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 6 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.07.2027 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 02.11.2026 bei Kilometerstand 47.428 |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Beifahrersitz Rückschale oben beschädigt, smart repair (Bild 8, 9)
2. Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss, erneuern (Bild 10, 11)
3. Motorhaubendämmung Tierhaare Innenseite entfernen, reinigen (Bild 12, 13)
4. Motorhaube leichte Steinschläge, links verkratzt, schleifen und polieren, smart repair (Bild 14, 15)
5. Frontscheibe leichte Steinschläge mit Glasabplatzern, rechts Wischbereich verkratzt, erneuern (Bild 16, 17, 18)
6. Seitenwand links im Radlaufbereich verschrammt, schleifen und polieren, smart repair (Bild 19)
7. Heckschaden, Stoßfänger und Anbauteile gem. Gutachten, instandsetzen (Bild 20, 21, 22, 23, 24)
8. Felge glanzgedreht vorne links verschrammt (Wertminderung), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 25)
9. Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 26, 27, 28)
10. Felge glanzgedreht hinten rechts mehrfach verschrammt (Wertminderung), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29, 30, 31)

**Gesamt**

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Frontbereich leichte Steinschläge,
Außenspiegel rechts Blinkerglas leicht verschrammt,
Heckscheibe leichte Kratzer,
Heckklappe oberhalb leichte Verwerfungen,

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum





Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Beifahrersitz Rückschale oben beschädigt



Bild 9 : Beifahrersitz Rückschale oben beschädigt



Bild 10 : Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss




Bild 11 : Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss




Bild 12 : Motorhaubendämmung Tierhaare Innenseite entfernen



Bild 13 : Motorhaubendämmung Tierhaare Innenseite entfernen



Bild 14 : Motorhaube leichte Steinschläge, links verkratzt, schleifen und polieren



Bild 15 : Motorhaube leichte Steinschläge, links verkratzt, schleifen und polieren



Bild 16 : Frontscheibe leichte Steinschläge mit Glasabplatzern, rechts Wischbereich verkratzt




Bild 17 : Frontscheibe leichte Steinschläge mit Glasabplatzern, rechts Wischbereich verkratzt



Bild 18 : Frontscheibe leichte Steinschläge mit Glasabplatzern, rechts Wischbereich verkratzt



Bild 19 : Seitenwand links im Radlaufbereich verschrammt, schleifen und polieren




Bild 20 : Heckschaden, Stoßfänger und Anbauteile gem. Gutachten




Bild 21 : Heckschaden, Stoßfänger und Anbauteile gem. Gutachten



Bild 22 : Heckschaden, Stoßfänger und Anbauteile gem. Gutachten



Bild 23 : Heckschaden, Stoßfänger und Anbauteile gem. Gutachten



Bild 24 : Heckschaden, Stoßfänger und Anbauteile gem. Gutachten




Bild 25 : Felge glanzgedreht vorne links verschrammt (Wertminderung)




Bild 26 : Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 27 : Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 28 : Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 29 : Felge glanzgedreht hinten rechts mehrfach verschrammt (Wertminderung)





Bild 30 : Felge glanzgedreht hinten rechts mehrfach verschrammt (Wertminderung)



Bild 31 : Felge glanzgedreht hinten rechts mehrfach verschrammt (Wertminderung)