CarOnSale

BMW 318 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2005	101.318km	143 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 i	KATEGORIE Limousine
FIN WBAEY71050FT12959	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.318km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.024km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 55 Ah
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V KAT (N43)
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Jacquard
- Zentralverriegelung
- Automatik-Sicherheitsgurte hinten
- Check-Control-System
- Energie-Control (EC)
- Heckscheibe mit Antenne
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationssystem
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Mittelarmlehne hinten
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Mittelarmlehne vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder Serienstyling)
- Blinkleuchten Weiß
- Fensterheber elektrisch hinten
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung vorn
- Skisack
- Klimaautomatik
- Bordcomputer
- Klimaautomatik
- Multifunktion für Lenkrad
- Mittelarmlehne hinten
- Bordcomputer
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (5-Stufen)
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Skisack
- BMW-Automat (Steuer-AV)
- Klimaautomatik
- Park-Distance-Control (PDC)
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder Serienstyling)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale





AUDIO
BORDCOMPUTER
MENU
MODE
TONE SEL
BMW NAVIGATION SYSTEM
32.0 °C
AUTO









Herzing





Nachweis betriebsabhängiger Wartung


Nachweis betriebsabhängiger Wartung


Nachweis betriebsabhängiger Wartung
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Autohaus Eichhorn GmbH




BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN


Außerbetriebsetzung am
20.10.2028

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)