WBAVP91060VV49755

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	152.010 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	-63 Monat(e)
Typ/Modell	X1 xDrive20d	**HU (Bericht lag nicht vor)**	
Fahrgestellnummer	WBAVP91060VV49755	**Leistung / Hubraum**	135 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	01.04.2015	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	01/2019, 61.033 km	**Lackierung**	Orange
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Folgekosten möglich) - kein Nachweis - durchführen	
2	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Oxidation) - Lackmangel - Wertminderung	
3	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten (Verschlissen) - Korrosion - erneuern	
4	Unterlagen	Serviceheft (Folgekosten möglich) - unvollständig - Wertminderung	
5	2.Radsatz	Reifensatz komplett (< 4mm) - verschlissen - erneuern	
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Seit 03.2021. Folgekosten möglich) - kein Nachweis - durchführen	
7	Karosserie	Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - Reparaturnachweis (Hinweis - Folgekosten möglich)	0,00 €

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür vorne links, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91W	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 91W	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95H	Hankook	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 95H	Hankook	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

- Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar.

- Lichtverhältnisse zum Zeitpunkt der Besichtigung schlecht.

- Ausstattungsliste konnte nicht geprüft werden, lag nicht vor.

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Fehlerspeicherabfrage vor.

Folgekosten möglich.

2. Radsatz liegt im Fahrzeug.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X1 xDrive20d	**Laufleistung (abgelesen)**	152.010 km
Fahrgestellnummer	WBAVP91060VV49755	**Erstzulassung**	01.04.2015

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	107 µm
2	Dachholm links	107 µm
3	Dachholm rechts	111 µm
4	Heckklappe/-tür	105 µm
5	Kotflügel links	116 µm
6	Kotflügel rechts	119 µm
7	Motorhaube	112 µm
8	Seitenwand links	118 µm
9	Seitenwand rechts	116 µm
10	Tür hinten links	112 µm
11	Tür hinten rechts	121 µm
12	Tür vorne links	274 µm
13	Tür vorne rechts	117 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Oxidation) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Oxidation) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Oxidation) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Oxidation) - Lackmangel - Wertminderung




Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten (Verschlissen) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen, Folgekosten möglich) - Wertminderung

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne links