CarOnSale

Toyota Avensis Executive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	228.358km	152 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Avensis Executive [DE - Kb5 2.0 EU4, Executive, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1EK76L00E006575	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.358km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 152 PS (112 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.987 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	340 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	350 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	280 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Fehlermeldung: Feststellbremssystem prüfen ;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Instrumentenanzeige Optitron
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: ULTRA SILVER

Sonderausstattung

- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Festplattennavigation mit Rückfahrkamera
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TYRE LOADING INFORMATION
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0331
SB1EK76L00E006575
2050 kg
3850 kg
1215 kg
1135 kg
MODEL ZRT272L-AWXGPW
W584









Prüfen Sie die Umgebung.


TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
THE MANUFACTURER DESCRIBED IN PAR. 0.5 IS NOT RESPONSIBLE FOR THE INFORMATION PROVIDED IN THIS BOX


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Bild der Rückfahrkamera unscharf