PROTOKOLLNUMMER:

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer WBAJU810309K67633

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte			
basierend auf Reparaturkosten			

PROTOKOLLNUMMER:

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X5 xDrive30d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DAD 01548
Fahrzeug-Identnummer	WBAJU810309K67633
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	01.03.2022 / 27.09.2022
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor. ZB Teil 1 (Schein)
Fahrzeug Kennzeichen	
Laufleistung	150.162 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	2.993 ccm/ 210 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

Leergewicht (kg)	2.265
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.940
zul. Nutzlast (kg)	675
Maße (L/B/H)	4922 x 2004 x 1745
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	13.000 km
Durchgeführte Wartungen	14.01.2025 bei 132.881 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/35 R22 104Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	1 / 0
#2 315/30 R22 107Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	2 / 2

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren		
2	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair		
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair		
4	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - erneuern		
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Folgekosten möglich) - kein Nachweis - durchführen		

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair		
7	Rad/Reifen	Reifen vorn (Außenflanke < 2mm) - verschlissen - erneuern		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Abrieb - kein Abzug		

Summe (netto):

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - Reparaturnachweis (Hinweis - Folgekosten möglich)		
2	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel		

Summe (netto):

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	126 µm
2	Dachholm links	94 µm
3	Dachholm rechts	93 µm

Nr.	Ort	Messung
4	Heckklappe/-tür	219 µm
5	Kotflügel links	110 µm
6	Kotflügel rechts	118 µm
7	Motorhaube	117 µm
8	Seitenwand links	117 µm
9	Seitenwand rechts	113 µm
10	Tür hinten links	115 µm
11	Tür hinten rechts	123 µm
12	Tür vorne links	122 µm
13	Tür vorne rechts	120 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

- Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar.

- Lichtverhältnisse zum Zeitpunkt der Besichtigung schlecht.

- Ausstattungsliste konnte nicht geprüft werden, lag nicht vor.

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Fehlerspeicherabfrage vor.

Folgekosten möglich.

Unterschrift Sachverständiger (Adrian Wolf)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungfoto

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument




Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument




Abbildung 15: Kombiinstrument




Abbildung 16: Kombiinstrument




Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument



Abbildung 19: FIN



Abbildung 20: Laderaum




Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Laderaum




Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges




Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 2: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen vorn (Außenflanke < 2mm) - verschlissen - erneuern




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen vorn (Außenflanke < 2mm) - verschlissen - erneuern



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Abrieb - kein Abzug

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür