DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11754185
vom: 29.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am: 29.10.2026 14:49

Berichts-Nr:


FIN: TMBER6NW1P3028989



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11754185
vom: 29.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVR
Erstzulassungsdatum:	02.11.2022
Laufleistung:	105.393 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg.,inkl. City ANB, ohne adaptive
2 USB Typ-C vorne
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5
4 Lautsprecher (passiv)
4 Türen
6-Gang-Schaltgetriebe
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgaskonzept, EU6 AP
Ablagekästen im Kofferraum
Active
Aktivkohlebehälter (EVAP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
Außenspiegel links, konvex
Außenspiegel rechts, konvex
Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe
Basis LED Hauptscheinwerfer
Basis LED SBBR Leuchte
Batterie 320A (49Ah)
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile
Beheizbare Vordersitze (+Spritzd}se)
Beifahrerairbag-Deaktivierung
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bluetooth
Bluetooth
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
Care connect 1 Jahr
COOL PLUS
DAB - Digitaler Radioempfang
Dachhimmel grau
Dämpfung hinten,Basis 1
Dämpfung vorn
Dekor-Einlagen Grained Black
Drehstromgenerator 140 A
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ebener Ladeboden hinten
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Einparkhilfe hinten
Einton-Signalhorn
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Erweiterte Innengeräuschdämpfung
Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Fertigungsablauf Standard
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Frontantrieb
Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Fußhebelwerk "Standard"
Gepäckraumabdeckung, klappbar
Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Handschuhfachklappe,ohne Leuchte
Heckklappe Standard
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Hinterachse "Standard"
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Interierurleisten und Ausstr¦merrahmen Schwarz hochglanz
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallr{der 6J x 16" ET 38 "Orion"
Leichtmetallräder ORION 6J x 16 (Super Rowi)
Lenkrad

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mirror Link
Mit Multifunktionskamera
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 3
Multifunktionsanzeige Maxidot
Nebelscheinwerfer
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Notrufsystem eCall+
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne Abfalleimer
Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Ohne Adapter
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag
Ohne Berganfahrassistent
Ohne Blende
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dachreling / Dachlastträger
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne elektrische Bet{tigung der Heckklappe
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Müdigkeitserkennung
Ohne Navigationsgerät
Ohne Regenschirm(e)
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Seitenschutzleiste
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Steckdose
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Radio Swing 6,5"
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R16 91H Rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Proaktiver Dienst
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Satin Black
Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbez}ge Active

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Smart Link

Sonnenblenden ohne Spiegel ohne Tickettasche plus Airbag-Label auf der Sonnenblende

Spaceback

Speedlimiter

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, mittel

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	3,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2030

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11754185
vom: 29.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBER6NW1P3028989 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11754185
vom: 29.10.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan






Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



2 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar	Schaumstoffabdämpfung links Nagetierschaden

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)