Datum: 01.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	WBA61DP0409L24212

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten

Datum: 01.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X3 xDrive30e
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CYB 00013
Fahrzeug-Identnummer	WBA61DP0409L24212
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	01.04.2022
Nächste HU	07/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	72.857 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl

Datum: 01.06.2026

Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 135 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.065
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.600
Maße (L/B/H)	4708 x 1891 x 1676
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	25.000 km
Durchgeführte Wartungen	22.12.2025 bei 64.789 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/50 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	1 / 0
#2 245/50 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	1 / 0

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Oben) - Kratzer - auslegen / polieren
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
5	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Außen abgefahren) - verschlissen - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - Kratzer - kein Abzug
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) (Mittelteil) - Kratzer - kein Abzug

Summe (netto):

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	101 µm
2	Dachholm links	128 µm
3	Dachholm rechts	123 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	109 µm
6	Kotflügel rechts	119 µm
7	Motorhaube	117 µm
8	Seitenwand links	117 µm
9	Seitenwand rechts	110 µm
10	Tür hinten links	111 µm
11	Tür hinten rechts	114 µm
12	Tür vorne links	120 µm

Datum: 01.06.2026

Nr.	Ort	Messung
13	Tür vorne rechts	116 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Datum: 01.06.2026

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten.

Datum: 01.06.2026

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung lag keine Fehlerspeicherabfrage vor.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 29 Übersichtsfotos, 24 Beschädigungsfotos

Datum: 01.06.2026

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Dokumente

Datum: 01.04.2026



01.04.2022 0005 CYB00013X 02 02 0135/05000 215
M1G AC 04708 - - 1891 - -
WBA61DP0409L24212 5 1676 - - 002065 - -
BMW 00100 -
G3X 0047 002600 2600
01200 01515 -
W50000 01200 01515 -
076 03750 068
X3 XDRIVE30E 02000 0750 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 245/50 R19 105W
GEBÄNDEFZ PERS.BEF. 245/50 R19 105W
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*2018/1832AP 5
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1797*13
HYBR.B/E EXT.AUFL. 22.11.2021 GJ309295
0025 36AP 01998 -
7.2/8.2: +155 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/
P4: 55 KW/30MIN; NENNLEISTUNG 80 KW *DATUM ZUR EMISSIO
NSKLASSE: 01.04.2022*

Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

Datum: 01.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Oben) - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Oben) - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren

Datum: 01.06.2026



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschade… Smart Repair



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Außen abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Außen abgefahren) - verschlissen - erneuern

Datum: 01.06.2026




Gebrauchsspur 1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Mittelteil) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Mittelteil) - Kratzer - kein Abzug