Datum: 07.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Fahrzeug-Identnummer	WDC1660241B145475

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
basierend auf Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Datum: 07.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLE 350 d 4MATIC
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 EQU 00160
Fahrzeug-Identnummer	WDC1660241B145475
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	17.12.2018 / 11.05.2023
Nächste HU	05/2027 (Abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	137.186 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	2.987 ccm / 6
Leistung	190 kW
Schadstoffklasse	EURO6

Datum: 07.09.2026

Leergewicht (kg)	2.185
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.950
zul. Nutzlast (kg)	765
Maße (L/B/H)	4853 x 1965 x 1855
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	150 Tag(e)
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/50 R19 107W	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/50 R19 107W	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	0,00 €	0,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung	0,00 €	0,00 €
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
4	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	0,00 €	0,00 €
5	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €

Datum: 07.09.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
6	Tür vorn links	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
7	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr	0,00 €	0,00 €
8	Verglasung	Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.	0,00 €	0,00 €
2	Ausrüstung - Bordwerkzeug	0,00 €	0,00 €
3	Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):		0,00 €	0,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links	
2	Tür vorne links	
3	Tür vorne rechts	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	100 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	120 µm
4	Heckklappe/-tür	135 µm

Datum: 07.09.2026

Nr.	Ort	Messung
5	Kotflügel links	203 µm
6	Kotflügel rechts	120 µm
7	Motorhaube	120 µm
8	Seitenwand links	135 µm
9	Seitenwand rechts	130 µm
10	Tür hinten links	130 µm
11	Tür hinten rechts	120 µm
12	Tür vorne links	538 µm
13	Tür vorne rechts	181 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fehlerspeicherprotokoll und Ausstattungsliste lagen zum Zeitpunkt der Bewertung nicht vor.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 25 Übersichtsfotos, 26 Beschädigungsfotos, 3 Nachlackierungfotos

Datum: 07.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

Datum: 07.09.2026



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente

Datum: 07.09.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

Datum: 07.09.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung

Datum: 07.09.2026



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen


Datum: 07.09.2026



Beschädigung 4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Datum: 07.09.2026



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 8: Verglasung: Heckscheibe - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Datum: 07.09.2026



Fehlteil #2: Ausrüstung: Bordwerkzeug - fehlt - erneuern



Fehlteil #3: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Tür vorne links



Nachlackierung 3: Tür vorne rechts