CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2023	174.122km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, sport, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF24PN065163	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.122km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.697km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	325 µm ⚠
Motorhaube	340 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente schwarz matt
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Dachreling eloxiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Schienensystem im Gepäckraum
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Rückfahrkamera
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Langzeitspeicher




LOW
AUTO
LOW

AUDI AG
WAUZZZF24PN065163
2330 kg
4330 kg
1170 kg
1280 kg
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
032023
DTPA
03 8116
0.01


CarOnSale



LOW
5
LOW
AUTO
AUTO
A/C
OFF







LOW
5
LOW

Fahrweg kontrollieren!
Hinten
LOW
5
LOW
















Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
25600 km / 09.2028
Nächste Inspektion in
25900 km / 08.2027
Zurücksetzen
LOW
LOW


Betriebsanleitung
A6




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
Einstufung
EM
Bremsbelag 1. Achse links und rechts verschlissen
Die mit * gekennzeichneten Mängel waren zum oben angegebenen Zeitpunkt behoben. Ihr Fahrzeug wurde für
verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin
beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger B.Eng. Sven Mächler


09.05.2023 0588 BSZ024696
M1 AC
WAUZZZF24PN065163 6
Audi
F2
ADTPAP1
FD7FDTCK001031B19854BIAEM1H4G2
A6 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel7E
0010 3GAP 1968
7.278.2[+]95 E.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION;4330KG*WW.AHK LT.EZIG*
2 1 150/3800 241
4947-4947 1886-1886
1486-1486 1780-1780
95
150 2330 2330
1170 1280
75 3150 68
2000 750 5
245/45 R19 102Y
245/45 R19 102Y
Schwarz 9
e1*2007/46*1801*40
18.11.2022 GS550781


KGM44396
GS550781

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Lackläufer/ Staubeinschluss



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Lackläufer/ Staubeinschluss