CarOnSale

Mercedes-Benz Vito

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2024	106.391km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vito	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1VVLCEZ1S4404791	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.391km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Pro
- Radstand 3430 mm
- Radvollabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Feststellbremse elektrisch
- Hold-Funktion
- Laderaumleuchte LED
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Allwetter
- Holzfussboden im Laderaum
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Winter-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















106391






CarOnSale



Suchen
14:20
Navigation
Telefon
Radio

14:20
Zentrieren





OK
RES
SET +
CANCEL
SET -
LIM

OK

AUTO



Vito
Mercedes-Benz





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)