CarOnSale

Kia Ceed LX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	191.206km	109 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ceed LX [DE - Kb5 1.4 CVVT EU4, LX, 2007 - 2009]	KATEGORIE Van
FIN U5YFF52129L089819	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.206km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 161.053km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Achsaufhängung ausgeschlagen ;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 80 kW KAT
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PISTON GREY

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sommer-Paket
- Winter-Paket
- Klimaanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Getränkehalter hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebel Leder
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























Version Systemdaten-Anwendung 4.28.18

(7) **HU-Untersuchungsergebnis: erhebliche Mängel** **Prüfplakette wurde nicht zugeteil**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 02.10.2026, Kontrollnummer: NI-7-26-0101-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:


* D1.1.21a	Radbremse 2. Achse links	Freigängigkeit nicht ausreichend (EM)
* 1.2.1b	Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse	2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten) (EM)
* 1.1.1.14a	Radbremse, Bremsscheibe	2. Achse links verschlissen (EM)
* 4.1.1b	Scheinwerfer, Abblendlichtscheinwerfer	links Abschlussscheibe gesprungen (EM)
* 4.7.1b	Leuchten, Kennzeichenbeleuchtung	links einseitig ohne Funktion (GM)
* 5.2.3e	Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß	1. Achse rechts innen Profiltiefe zu gering (EM)
* 5.3.3b	Achse / Achsaufhängung, Querlenker	Hinterachse rechts durchgerostet (EM)
* 5.3.3b	Achse / Achsaufhängung, Querlenker	Hinterachse links korrosionsgeschwächt (EM)
* 5.3.1a	Achse / Achsaufhängung, Koppelstange	1. Achse links und rechts Lagerung ausgeschlagen (EM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.


Die Nachprüfung der Beseitigung aller Mängel kann bis spätestens **02.11.2026** erfolgen.
Bitte legen Sie dafür diesen Untersuchungsbericht wieder vor.


Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe der in der QR-Codes über die Seite des KBA





SERVICE
Inspektion
SCHLATTMANN
49324 Melle


SERVICE
Inspektion
SCHLATTMANN
KFZ-Schrage
49324 Melle



SERVICE
Inspektion
SCHLATTMANN
49324 Melle


SERVICE
Inspektion
SCHLATTMANN
49324 Melle




Für dieses Fahrzeug wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nr. DN 380 276 ausgegeben
KIA MOTORS Deutschland GmbH, Frankfurt


EMISSIONSKLASSE: 13.03.2009
29.02.2008



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)