CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2005	193.688km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 5-türig [DE - LimS5 A 200 EU4, Classic, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1690331J123681	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.688km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.035 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 127.250km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: 1 Reihe in der Reservierungsmulde

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	95 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tempomat
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Fußmatten Teppich / Rips
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
DAIMLERCHRYSLER AG
WDD1690331J123681
1695 kg
3195 kg
850 kg
845 kg


CarOnSale









CarOnSale



Servicehefte
Bestätigungen


Servicehefte
Bestätigungen






4226510




14.03.2005
A 200
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Benzin


TÜV
BQU56585
Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur
Im Auftrag:
ZBI 2140


TÜV
BQU56585
ZBI 2140



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)




- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Verlieren



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)